

## **SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS TIREMAAX® CP**

**Esta unidad está equipada con el Sistema de Inflado de Llantas TIREMAAX® CP.**

**Si la lámpara se mantiene encendida continuamente por mas de 10 minutos, una o más llantas pueden estar bajas o el sistema requiere servicio.**

**Para detalles completos de servicio, consulte la publicación L995SP, Procedimientos de Instalación, Servicio y Diagnóstico de TIREMAAX CP, o llame al departamento de servicios técnicos de Hendrickson al (81) 8288-1300.**

Trailer Suspension Systems  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045  
Fax 800.696.4416



Trailer Suspension Systems  
Av. Industria Automotriz #200  
Parque Industrial Stiva Aeropuerto  
Apodaca, N.L. Mexico C.P. 66600  
+52 (81) 8288-1300  
Fax +52 (81) 8288-1301

L981SP 07-07 ECN 15922

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

Impreso en México.

© 2007 Hendrickson USA, L.L.C. (U.S. Rights) Hendrickson International Corporation (Rights Outside U.S.) Derechos Reservados