

SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS TIREMAAX® CP

Esta unidad está equipada con el Sistema de Inflado de Llantas TIREMAAX® CP.

Si la lámpara se mantiene encendida continuamente por mas de 10 minutos, una o más llantas pueden estar bajas o el sistema requiere servicio.

Para detalles completos de servicio, consulte la publicación L995SP, Procedimientos de Instalación, Servicio y Diagnóstico de TIREMAAX CP, o llame al departamento de servicios técnicos de Hendrickson al (81) 8288-1300.

Trailer Suspension Systems
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045
Fax 800.696.4416



Trailer Suspension Systems
Av. Industria Automotriz #200
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. Mexico C.P. 66600
+52 (81) 8288-1300
Fax +52 (81) 8288-1301

L981SP 07-07 ECN 15922

www.hendrickson-intl.com

Impreso en México.

© 2007 Hendrickson USA, L.L.C. (U.S. Rights) Hendrickson International Corporation (Rights Outside U.S.) Derechos Reservados