

## Con la Herramienta, Es Más Fácil!

Reembujar una barra de torsión Hendrickson ULTRA ROD® PLUS™ con el nuevo “Buje Vulcanizado” es ahora más fácil con el uso de la herramienta especial. Para ordenar la herramienta No. Parte 66086-000, contacte a su distribuidor de camiones local. Abajo encontrará un resumen paso a paso con instrucciones fáciles.

### INSPECCION Y LIMPIEZA

La barra de torsión ULTRA ROD PLUS debe ser inspeccionada por rectitud, desgaste o fracturas y reemplazada de ser necesario.



Inspeccione y limpie el diámetro interno de los tubos extremos de la barra de torsión. Remueve la suciedad o rebabas con una lija o pulidor.

### ENSAMBLE



Lubrique el diámetro interno de los tubos extremos de la barra

 No. Parte  
**66086-000**

de torsión, la herramienta y el nuevo buje de hule con P-80® o aceite vegetal (aceite comestible).

### PRECAUCION

NO USE LUBRICANTE A BASE DE PETROLEO O JABON. ESTOS LUBRICANTES PUEDEN CAUSAR REACCIONES EN EL BUJE, COMO EL DETERIORO DEL HULE, CAUSANDO UNA FALLA PREMATURA.

Soporte el tubo extremo de la barra de torsión en la herramienta de recibo con el tubo extremo de la barra de torsión centrado en la herramienta de recibo.

Coloque la herramienta centrada en el tubo extremo de la barra de torsión.



Coloque el buje nuevo centrado en la herramienta. El perno debe tener colocadas las partes planas orientadas como estaban antes del desensamble.



Presione el perno a través de la herramienta adentro del tubo extremo de la barra de torsión hasta que el hule libre la herramienta.



Cuando meta el nuevo buje, pásese de la posición final deseada por aproximadamente 3/16".



Remueva la herramienta. Presione nuevamente el perno por el lado opuesto para centrarlo con respecto al tubo extremo de la barra de torsión. El hule y el perno deben quedar centrados dentro de los tubos extremos de la barra de torsión.

Limpie cualquier exceso de lubricante. Permita que el lubricante se disipe por al menos cuatro horas antes de operar el vehículo.

### PRECAUCION

SI NO SE LE DA EL TIEMPO ADECUADO A LA BARRA PARA QUE EL LUBRICANTE SE DISIPE, EL BUJE SE SALDRA DE LOS TUBOS EXTREMOS DE LA BARRA DE TORSION. SI ESTO OCURRE, EL BUJE SE PUEDE DANAR Y SE TENDRA QUE REMOVER E INSTALAR UN NUEVO BUJE.

Consulte la publicación **59310-028** para mayor información de mantenimiento y seguridad.

**Recuerde:** Con la Herramienta, Es Más Fácil Reembujar las barras de torsión ULTRA ROD PLUS.


# Obtenga Aun Más Beneficios!

Las Barras de Torsion de Dos Piezas **HENDRICKSON ULTRA ROD® PLUS™** incluyen todos los beneficios de las barras ULTRA ROD, pero ofrecen más versatilidad con los tubos extremos vacíos. Los tubos extremos vacíos permiten el uso de cualquier configuración de buje de la gama existente de bujes para barra de torsión Hendrickson. El diseño de dos piezas requiere almacenar solo dos números de parte, eliminando inventarios múltiples de barras de torsión para

ayudar a administrar menos números de parte e incrementar la rotación de inventario. Consulte la tabla abajo para identificar los bujes de barra de torsión Hendrickson que pueden ser usados con la ULTRA ROD PLUS.

Consulte la publicación **45745-148SP**


**Recuerde:** Obtenga aun más beneficios con las barras de torsión de dos piezas ULTRA ROD PLUS.



## Quiere Bujes Incluidos?

### BARRAS DE TORSION DE DOS PIEZAS ULTRA ROD® PLUS™ PRE-ENSAMBLADAS CON BUJES

Hendrickson ofrece ensambles de barras de torsión de dos piezas ULTRA ROD PLUS en las configuraciones más populares. Los ensambles ULTRA ROD PLUS utilizan bujes vulcanizados para una mayor vida de servicio.



**HENDRICKSON**  
 Partes Genuinas

Existe Solo Una Forma de  
 Asegurar el Desempeño  
 Original de la Suspensión  
 – Exija Partes Originales  
 Hendrickson.

## Publicaciones Técnicas

Publicaciones técnicas  
 estan disponibles en  
 nuestro sitio web  
[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

## Asistencia Técnica

Para Asistencia Técnica  
 contáctenos vía e-mail en  
[techservices@hendrickson-intl.com](mailto:techservices@hendrickson-intl.com)  
 o llame al teléfono  
 (México) 81-8288-1300  
 (US) 630-910-2800

**HENDRICKSON**

Tips Técnicos

800 South Frontage Road  
 Woodridge, IL 60517-4904

La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de impresión. Cambios en la información pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.  
 © 2006 Hendrickson USA, L.L.C. (U.S. Rights)  
 Hendrickson International Corporation (Rights Outside U.S.) Derechos Reservados

**HENDRICKSON**

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)