


# **LITERATURA DISPONIBLE**

## **SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA REMOLQUES**

**TEMA:** Información de Reemplazo /  
Inspección del Buje Pivote

**NO. PUBLICACIÓN:** L1071SP

**FECHA:** Abril 2009      **REVISIÓN:** A



Para ayudar con la inspección, servicio y reemplazo del buje pivote, Hendrickson ha puesto disponibles en nuestra página de internet [http://www.hendrickson-intl.com/literature/pdfs\\_trailer\\_suspension.asp](http://www.hendrickson-intl.com/literature/pdfs_trailer_suspension.asp) las siguientes literaturas:

- B31SP Especificaciones de Torque
- B106SP Procedimiento de Inspección del Buje Pivote
- L427SP Procedimiento de Reemplazo de Bujes
- L579SP Procedimiento de Alineación
- L750SP Procedimiento de Inspección / Reemplazo del Espaciador del Tubo del Buje
- L1072SP Información de la Tornillería de la Conexión Pivote
- MSDS003 Aceite Tipo M para Hule

Para cualquier pregunta acerca de literatura del buje pivote, contacte a Hendrickson al tel. (81) 8288-1300 en México.

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

# **HENDRICKSON**

Trailer Suspension Systems  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
905.789.1030  
Fax 905.789.1033

Trailer Suspension Systems      866.RIDEAIR (743.3247)  
2070 Industrial Place SE      330.489.0045  
Canton, OH 44707-2641 USA      Fax 800.696.4416

Hendrickson Mexicana  
Av. Industria Automotriz #200  
Parque Industrial Sliva Aeropuerto  
Apodaca, N.L., México C.P. 66600  
+52 (81) 8288. 1300  
Fax +52 (81) 8288. 1301