

LISTA DE PARTES

**Eje STEERTEK™ NXT/STEERTEK™ y
Sistemas SOFTEK® • AIRTEK® para
Vehículos International Truck**

NO. PUBLICACIÓN: SP-182SP

FECHA: Agosto 2019

REVISIÓN: I

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

Listas de Partes

- Caster Cruzado de Eje STEERTEK™ NXT 2
- Vehículos con eje STEERTEK™ fabricados 8
antes de 1 de Agosto de 2011
- Vehículos con SOFTEK® de Muelle Monoleaf . . . 10
fabricados con Eje STEERTEK antes de Junio
de 2014
- Vehículos con AIRTEK® con Nueva 12
Configuración de Motor (NEC) fabricados entre
Septiembre de 2006 y Noviembre de 2010
- Vehículos con AIRTEK antes de Nueva. 14
Configuración de Motor (PEC) fabricados
antes de Septiembre de 2006

Guías de Selección

Eje STEERTEK NXT

- Servicio mediano para Serie MV 4
- Servicio estándar para Serie LT • Prostar 4
- Servicio estándar para Serie LS • Lonestar 6
- Servicio estándar para Serie RH • Transtar. 7


Eje STEERTEK

- Serie T • Prostar 9
- Serie RH • 8600 • Transtar 9
- Serie LS • Lonestar. 9
- 9200/9400 9


Guía de Selección de Barra de Dirección 17

Herramienta Especial 18


**Eje STEERTEK NXT
con Muñón de Freno Integrado**



**Suspensión Delantera Integrada SOFTEK
de Muelle Monoleaf con Eje STEERTEK**



**Suspensión Delantera Integrada AIRTEK
con Eje STEERTEK**




Caster Cruzado de Eje STEERTEK NXT

■ Servicio mediano con Muñón de Freno Estándar


■ Servicio estándar con Muñón de Freno Estándar | Muñón de Freno Integrado (IBK)

ProStar (Serie LT) 12K, 12.35K, 13.2K, 14K, 14.6K • TranStar (Serie RH) 12K, 12.35K, 14K


LoneStar (Serie LS) 12.35K, 13.2K, 14K, 14.6K



Asiento de Muelle de Eje Integrado con Montaje de Amortiguador de STEERTEK NXT



STEERTEK NXT con Ensamble de Muñón Estándar





Eje STEERTEK™ NXT para Vehículos International Truck

			VEHÍCULO				VEHÍCULO
CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
		Ensamble de eje con caster cruzado de STEERTEK NXT , Ver Guía de Selección en Página 4	1			Kits de Servicio Balero de Carga,	
	79487-XXX	Servicio Mediano			60961-631	Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-632 y -633	
	92997-XXX	• 10K, 12K con Muñón de Freno Estándar, Incluye Claves No. 1-10, 12-23			60961-632	****Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 10-11, 13 y Loctite, por 92997-XXX Eje	
		• 12K, 12.35K, 13.2K 14K, 14.6K con Muñón de Freno Estándar, Incluye Claves No. 1-23			60961-633	Balero de Carga de Rodillo , Incluye Claves No. 10, 12-13 y Loctite	
		• 12K, 12.35K, 13.2K con Muñón de Freno Estándar (IBK), Incluye Claves No. 1-23, 28-29		10	68731-000	Sello de Perno Rey	4
1		***Ensamble de Eje y Perno Rey, Caster Cruzado Ver Guía de Selección en Página 4	1	11	59828-000	****Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo	1
	79486-XXXM	10K, 12K Servicio Mediano		12	64256-000L	****Balero de Carga de Rodillo	1
	92996-XXXM	*****12K, 12.35K, 13.2K, 14K, 14.6K Servicio Estándar, Reemplaza 68996-XXXM		13	60236-001	5/8"-11 UNC Tornillo Allen	4
		Ensamble de Muñón de Dirección Inferior, Incluye Claves No. 8-10, 14, 21-22, Ver Guía de Selección en Página 4		Not Shown	60937-000	Loctite® Tubo Compuesto (Rojo)	1
a	80029-XXX	• con Ensamble de Muñón de Freno Integrado		14	64246-000	Porta Sensor ABS	2
b	58900-XXX	• con Ensamble de Muñón de Freno Estándar		15		Ensamble de Barra de Dirección, Incluye Claves No. 16-18, Ver Guía de Selección en Página 17	
2		Lado Izquierdo	1			Kits de Servicio Terminal de Barra de Dirección , Ver Guía de Selección en Página 17	
3		Lado Derecho	1			Juego por Eje , Incluye Kits Lado Izq. y Lado Der. Lado Izquierdo, Incluye Claves No. 16, 18-20	
		Ensamble de Muñón de Dirección Superior, Incluye Claves No. 6-7, 9-10, Ver Guía de Selección en Página 4				Lado Derecho , Incluye Claves No. 17-20	
4	60903-XXX	Lado Izquierdo	1			Terminal de Barra de Dirección, Incluye Clave No. 18, Ver Guía de Selección en Página 17	
5	60904-XXX	Lado Derecho	1	16		Lado Izquierdo	1
		Kit de Servicio Buje Perno Rey y Balero, Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-629 y -630		17		Lado Derecho	1
	60961-628	Balero de Carga Compuesto Lado Izq. , Incluye Claves No. 6-11, 13, Loctite		18		**7/8" Tuerca Castillo	2
	60961-629	Balero de Carga de Rodillo , Incluye Claves No. 6-10, 12-13, Loctite		19	22962-007	7/8" Arandela Plana	2
	60961-630			20	17800-004	Chaveta	2
6	33117-000	Grasera	2		60961-069	Kit de Servicio Tope de Giro, Un Lado , Incluye Claves No. 21-22	
7	68687-003	Ensamble de Tapa de Grasera Superior	2	21	60238-001	1/2"-13 UNC Tornillo de Cabeza Cuadrada	2
8	68687-002	Ensamble de Tapa de Grasera Inferior	2	22	60240-000	1/2"-13 UNC Tuerca Hexagonal	2
9	58909-001	Buje de Perno Rey	4	23	64578-000	1 1/2"-12 UNF Tuerca de Espiga	2
				24		*Amortiguador	2
				25		*3/4"-10 UNC x 5" Tornillo con Brida para Amortiguador Inferior	2
				26		*3/4"-10 UNC Tuerca de Seguridad Hexagonal con Brida para Amortiguador Inferior	2
				27		*Espaciador de Amortiguador (si está equipado)	2
				28		**3/4"-16 UNF x 2 3/4" Tornillo (IBK)	4
				29		**3/4" Arandela Plana (IBK)	4

NOTAS: * No suministrado por Hendrickson, usado solo como referencia. Hendrickson no es responsable de los componentes suministrados por el fabricante del vehículo. Para obtener ayuda con las instrucciones de mantenimiento y reconstrucción de estos componentes, consulte al fabricante del vehículo.

** Clave incluida solo en el kit / ensamble, la parte no se vende por separado.

*** Los asientos de muelle del eje vienen ensamblados con la viga del eje y no se les puede dar servicio.

**** A partir de enero de 2019, los vehículos equipados con STEERTEK NXT / STEERTEK de Hendrickson, con la excepción del eje 79487-XXX, serán instalados con una configuración de balero **compuesto** izquierdo y un balero de **rodillo** derecho para reemplazar la configuración anterior de balero rodillo / rodillo para producción y posventa.

***** A partir de mayo de 2019, los ensambles de eje de caster cruzado de STEERTEK NXT reemplazaron los ensambles de eje de caster no cruzado (la serie 92997-XXX reemplazó a la serie 68997-XXX y la serie 92996-XXX reemplazó a la serie 68996-XXX).

Guía de Selección de Caster Cruzado de Servicio Mediano con Muñón de Freno Estándar

					Número de Parte					
	Capacidad	Tornillos de Montaje	Distancia entre Ejes	KPI	Ensamble STEERTEK NXT	Ensamble Eje y Perno Rey Clave No. 1	Ensamble de Muñón Direccional Inferior		Ensamble de Muñón Direccional Superior	
							Lado Izq.	Lado Der.	Lado Izq.	Lado Der.
							Clave No. 2	Clave No. 3	Clave No. 4	Clave No. 5
SERIE MV	10K	5/8"	< 200"	69.0"	79487-001	79486-002M	58900-293	58900-294	60903-279	60904-234
			> 200"		79487-002		58900-273	58900-274	60903-279	60904-234
		3/4"	< 200"	69.0"	79487-003		58900-493	58900-494	60903-479	60904-432
			> 200"		79487-004		58900-473	58900-474	60903-479	60904-432
	12K	5/8"	< 200"	69.0"	79487-005	79486-004M	58900-293	58900-294	60903-279	60904-234
			> 200"		79487-006		58900-273	58900-274	60903-279	60904-234
		3/4"	< 200"	69.0"	79487-007		58900-493	58900-494	60903-479	60904-432
			> 200"		79487-008		58900-473	58900-474	60903-479	60904-432

Guía de Selección de Caster Cruzado de Servicio Estándar con Muñón de Freno Integrado (IBK)

SERIE LT • PROSTAR	12K	3/4"	< 200"	70.9"	*92997-503	*92996-001M	80029-093	80029-094	60903-463	60904-432
			> 200"		*92997-504		80029-073	80029-074		
		3/4"	< 200"	70.9"	*92997-547	*92996-005M	80029-093	80029-094		
			> 200"		*92997-548		80029-073	80029-074		
	12.35K	3/4"	< 200"	70.9"	*92997-543	*92996-001M	80029-093	80029-094		
			> 200"		*92997-544		80029-073	80029-074		
		3/4"	< 200"	70.9"	*92997-559	*92996-005M	80029-093	80029-094		
			> 200"		*92997-560		80029-073	80029-074		
	13.2K	3/4"	< 200"	70.9"	*92997-617	*92996-009M	80029-093	80029-094		
			> 200"		*92997-618		80029-073	80029-074		
		3/4"	< 200"	70.9"	*92997-627	*92996-011M	80029-093	80029-094		
			> 200"		*92997-628		80029-073	80029-074		

Guía de Selección de Caster Cruzado de Servicio Estándar con Muñón de Freno Estándar fabricado después del 1 de Agosto de 2011

SERIE LT • PROSTAR	12K	3/4"	< 200"	69.0"	*92997-001	*92996-002M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
			> 200"		*92997-002		58900-473	58900-474		
			< 200"	70.9"	*92997-003	*92996-001M	58900-493	58900-494	60903-463	
			> 200"		*92997-004		58900-473	58900-474		
		3/4"	< 200"	69.0"	*92997-045	*92996-006M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
			> 200"		*92997-046		58900-473	58900-474		
			< 200"	70.9"	*92997-047	*92996-005M	58900-493	58900-494	60903-463	
			> 200"		*92997-048		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	69.0"	*92997-061	*92996-002M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
			> 200"		*92997-062		58900-273	58900-274		
			< 200"	70.9"	*92997-063	*92996-001M	58900-293	58900-294	60903-263	
			> 200"		*92997-064		58900-273	58900-274		
		5/8"	< 200"	69.0"	*92997-097	*92996-006M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
			> 200"		*92997-098		58900-273	58900-274		
			< 200"	70.9"	*92997-099	*92996-005M	58900-293	58900-294	60903-263	
			> 200"		*92997-100		58900-273	58900-274		

Ver notas en la página 7

Continúa en la siguiente página



■ Guía de Selección de Caster Cruzado de Servicio Estándar con Muñón de Freno Estándar fabricado después del 1 de Agosto de 2011

					Número de Parte					
	Capacidad	Tornillos de Montaje	Distancia entre Ejes	KPI	Ensamble STEERTEK NXT	Ensamble Eje y Perno Rey Clave No. 1	Ensamble de Muñón Direccional Inferior		Ensamble de Muñón Direccional Superior	
							Lado Izq. Clave No. 2	Lado Der. Clave No. 3	Lado Izq. Clave No. 4	Lado Der. Clave No. 5
SERIE LT • PROSTAR	12.35K	¾"	< 200"	69.0"	*92997-005	*92996-002M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
			> 200"							
			< 200"	70.9"	*92997-043	*92996-001M	58900-493	58900-494	60903-463	
			> 200"							
		¾"	< 200"	69.0"	*92997-049	*92996-006M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
			> 200"							
			< 200"	70.9"	*92997-059	*92996-005M	58900-493	58900-494	60903-463	
			> 200"							
		⅝"	< 200"	69.0"	*92997-065	*92996-002M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
			> 200"							
			< 200"	70.9"	*92997-095	*92996-001M	58900-293	58900-294	60903-263	
			> 200"							
		⅝"	< 200"	69.0"	*92997-101	*92996-006M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
			> 200"							
			< 200"	70.9"	*92997-111	*92996-005M	58900-293	58900-294	60903-263	
			> 200"							
	13.2K	¾"	< 200"	70.9"	*92997-007	*92996-009M	58900-493	58900-494	60903-463	60904-432
			> 200"							
			< 200"	69.0"	*92997-009	*92996-010M	58900-493	58900-494	60903-462	
			> 200"							
		¾"	< 200"	70.9"	*92997-051	*92996-011M	58900-493	58900-494	60903-463	60904-432
			> 200"							
			< 200"	69.0"	*92997-053	*92996-012M	58900-493	58900-494	60903-462	
			> 200"							
		⅝"	< 200"	70.9"	*92997-067	*92996-009M	58900-293	58900-294	60903-263	60904-232
			> 200"							
			< 200"	69.0"	*92997-069	*92996-010M	58900-293	58900-294	60903-262	
			> 200"							
		⅝"	< 200"	70.9"	*92997-103	*92996-011M	58900-293	58900-294	60903-263	60904-232
			> 200"							
			< 200"	69.0"	*92997-105	*92996-012M	58900-293	58900-294	60903-262	
			> 200"							
	14K	¾"	< 200"	69.0"	92997-011	92996-004M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
			> 200"							
		¾"	< 200"	69.0"	92997-055	92996-008M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
			> 200"							
		¾"	< 200"	70.9"	92997-113	92996-007M	58900-493	58900-494	60903-463	60904-432
			> 200"							

Ver notas en la página 7

Continúa en la siguiente página

■ Guía de Selección de Caster Cruzado de Servicio Estándar con Muñón de Freno Estándar fabricado después del 1 de Agosto de 2011

					Número de Parte				
Capacidad	Tornillos de Montaje	Distancia entre Ejes	KPI	Ensamble STEERTEK NXT	Ensamble Eje y Perno Rey Clave No. 1	Ensamble de Muñón Direccional Inferior		Ensamble de Muñón Direccional Superior	
						Lado Izq. Clave No. 2	Lado Der. Clave No. 3	Lado Izq. Clave No. 4	Lado Der. Clave No. 5
SERIE LT • PROSTAR	14K	5/8"	< 200"	92997-071	92996-004M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
				92997-072		58900-273	58900-274		
		5/8"	< 200"	92997-107	92996-008M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
				92997-108		58900-273	58900-274		
		5/8"	< 200"	92997-115	92996-007M	58900-293	58900-294	60903-263	60904-232
				92997-116		58900-273	58900-274		
	14.6K	3/4"	< 200"	92997-013	92996-004M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
				92997-014		58900-473	58900-474		
		3/4"	< 200"	92997-057	92996-008M	58900-493	58900-494	60903-462	60904-432
				92997-058		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	92997-073	92996-004M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
				92997-074		58900-273	58900-274		
		5/8"	< 200"	92997-109	92996-008M	58900-293	58900-294	60903-262	60904-232
				92997-110		58900-273	58900-274		
SERIE LS • LONESTAR	12.35K	3/4"	< 200"	*92997-015	*92996-001M	58900-493	58900-494	60903-468	60904-432
				*92997-016		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	*92997-075	*92996-001M	58900-293	58900-294	60903-268	60904-232
				*92997-076		58900-273	58900-274		
	13.2K	3/4"	< 200"	*92997-017	*92996-009M	58900-493	58900-494	60903-468	60904-432
				*92997-018		58900-473	58900-474		
			< 200"	*92997-019	*92996-010M	58900-493	58900-494	60903-465	60904-432
				*92997-020		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	*92997-077	*92996-009M	58900-293	58900-294	60903-268	60904-232
				*92997-078		58900-273	58900-274		
			< 200"	*92997-079	*92996-010M	58900-293	58900-294	60903-265	60904-232
				*92997-080		58900-273	58900-274		
	14K	3/4"	< 200"	92997-021	92996-003M	58900-493	58900-494	60903-469	60904-432
				92997-022		58900-473	58900-474		
			< 200"	92997-023	92996-004M	58900-493	58900-494	60903-466	60904-432
				92997-024		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	92997-081	92996-003M	58900-293	58900-294	60903-269	60904-232
				92997-082		58900-273	58900-274		
			< 200"	92997-083	92996-004M	58900-293	58900-294	60903-266	60904-232
				92997-084		58900-273	58900-274		
	14.6K	3/4"	< 200"	92997-025	92996-004M	58900-493	58900-494	60903-466	60904-432
				92997-026		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	92997-085	92996-004M	58900-293	58900-294	60903-266	60904-232
				92997-086		58900-273	58900-274		

Ver notas en la página 7

Continúa en la siguiente página



■ Guía de Selección de Caster Cruzado de Servicio Estándar con Muñón de Freno Estándar fabricado después del 1 de Agosto de 2011


					Número de Parte					
	Capacidad	Tornillos de Montaje	Distancia entre Ejes	KPI	Ensamble STEERTEK NXT	Ensamble Eje y Perno Rey Clave No. 1	Ensamble de Muñón Direccional Inferior		Ensamble de Muñón Direccional Superior	
							Lado Izq.	Lado Der.	Lado Izq.	Lado Der.
							Clave No. 2	Clave No. 3	Clave No. 4	Clave No. 5
SERIE RH • TRANSTAR	12K	3/4"	< 200"	70.9"	*92997-029	*92996-001M	58900-493	58900-494	60903-467	60904-432
			> 200"		*92997-030		58900-473	58900-474		
			< 200"	69.0"	*92997-033	*92996-002M	58900-493	58900-494	60903-464	60904-432
			> 200"		*92997-034		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	70.9"	*92997-087	*92996-001M	58900-293	58900-294	60903-267	60904-232
			> 200"		*92997-088		58900-273	58900-274		
			< 200"	69.0"	*92997-089	*92996-002M	58900-293	58900-294	60903-264	60904-232
			> 200"		*92997-090		58900-273	58900-274		
	13K	3/4"	< 200"	70.9"	*92997-037	*92996-003M	58900-493	58900-494	60903-467	60904-432
			> 200"	70.9"	*92997-038		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	70.9"	*92997-091	*92996-003M	58900-293	58900-294	60903-267	60904-232
			> 200"	70.9"	*92997-092		58900-273	58900-274		
	14K	3/4"	< 200"	70.9"	92997-041	92996-003M	58900-493	58900-494	60903-467	60904-432
			> 200"	70.9"	92997-042		58900-473	58900-474		
		5/8"	< 200"	70.9"	92997-093	92996-003M	58900-293	58900-294	60903-267	60904-232
			> 200"	70.9"	92997-094		58900-273	58900-274		

NOTAS: Los ítems que se muestran en gris claro indican un asiento de muelle de eje integrado de STEERTEK NXT **sin** montaje de amortiguador.

* A partir de mayo de 2019, los ensambles de eje de caster cruzado de STEERTEK NXT reemplazaron los ensambles de eje de caster no cruzado (la serie 92997-XXX reemplazó a la serie 68997-XXX y la serie 92996-XXX reemplazó a la serie 68996-XXX).

Guía de Selección de Vehículos fabricados con Eje STEERTEK ANTES del 1 de Agosto de 2011

ProStar 12K, 12.35K, 13.2K, 14K, 14.6K • TranStar 12K, 13K, 14K • LoneStar 12.35K, 13.2K, 14K, 14.6K • 9200 / 9400 / 8600 12K



CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	VEHÍCULO CANT.
	70952-XXX	Ensamble de Eje STEERTEK , Incluye Claves No. 1-13, 16-27, Ver Guía de Selección en Pág. 9	1
1		Ensamble de Eje y Perno Rey	1
	64905-001	Modelos LoneStar • TranStar • 9200 / 9400 -12K	
	64905-002	Modelo ProStar -12K, 12.35K	
	64905-005	Modelo TranStar -13K, 14K	
	64905-006	Modelos ProStar • LoneStar -13.2K, 14K, 14.6K	
		Ensamble de Muñón de Dirección Inf., Incluye Claves No. 8, 12, 16, Ver Guía de Selección en Pág. 9	
2		Lado Izquierdo	1
3		Lado Derecho	1
		Ensamble de Muñón de Dirección Superior, Incluye Claves No. 8, 12	
4		Lado Izq., Ver Guía de Selección en Pág. 9	1
5	60904-034	Lado Derecho	1
		Kit de Servicio Buje Perno Rey y Balero	
	60961-040	Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-009 y -039	
	60961-009	Lado Izquierdo Con Balero de Carga Compuesto , Incluye Claves No. 6-9, 11-13, Loctite	
	60961-039	Lado Derecho Con Balero de Carga de Rodillo , Incluye Claves No. 6-8, 10-13, Loctite	
6	59156-000	Ensamble de Tapa de Grasea	4
7	58937-000	Aro Retenedor	4
8	58909-000	Buje de Perno Rey	4
		Kits de Servicio Balero de Carga	
	60961-043	Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-041 y -042	
	60961-041	Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 9, 11-13, Loctite	
	60961-042	Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho , Incluye Claves No. 10-13, Loctite	
9	59828-000	*Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo	1

CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	VEHÍCULO CANT.
10	64256-000L	*Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho	1
11		Laina de Perno Rey	As Req.
	60259-001X	Espesor 0.005" (Paquete de 4)	
	60259-002	Espesor 0.047"	
12	58910-001	Sello de Perno Rey, Reemplaza 58910-000	4
13	60236-001	5/8"-11 UNC Tornillo Allen	4
Not Shown	60937-000	Loctite® Tubo Compuesto (Rojo)	1
	60961-069	Kit de Servicio Tope de Giro, Un Lado , Incluye Claves No. 14-15	
14	60238-001	1/2"-13 UNC Tornillo de Cabeza Cuadrada	2
15	60240-000	1/2"-13 UNC Tuerca Hexagonal	2
16	64246-000	Porta Sensor ABS	2
17		Ensamble de Barra de Dirección, Incluye Claves No. 18-20, Ver Guía de Selección en Página 17	1
		Kits de Servicio Terminal de Barra de Dirección , Ver Guía de Selección en Página 17	
		Juego por Eje , Incluye Kits Lado Izq. y Lado Der.	
		Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 18, 20-22	
		Lado Derecho , Incluye Claves No. 19-22	
		Terminal de Barra de Dirección, Incluye Clave No. 20, Ver Guía de Selección en Página 17	
18		Lado Izquierdo	1
19		Lado Derecho	1
20		**7/8" Tuerca Castiello	2
21	22962-007	7/8" Arandela Plana	2
22	17800-004	Chaveta	2
23		Envolvente de Eje Superior, Ver Guía de Selección en Pág. 9	2
24	64722-003	Envolvente de Eje Inferior	2
25	65757-000	Espaciador Plástico de Envolverte de Eje Superior	2
26	59845-000	Espaciador Plástico de Envolverte de Eje Inferior	2
27	64578-000	1 1/2"-12 UNF Tuerca de Espiga	2

NOTAS: * A partir de enero de 2019, los vehículos equipados con STEERTEK de Hendrickson, serán instalados con una configuración de balero **compuesto** izquierdo y un balero de **rodillo** derecho para reemplazar la configuración anterior de balero rodillo / rodillo para producción y posventa.

** Clave incluida solo en el kit / ensamble, la parte no se vende por separado.




■ Guía de Selección de vehículos fabricados con Eje STEERTEK antes del 1 de 2011

				Número de Parte				
				Ensamble de Eje STEERTEK	Ensamble de Muñón de Dirección Inferior		Ensamble de Muñón de Dirección Superior	Envolvente de Eje Superior
Capacidad	Distancia entre Ejes	KPI	Lado Izq. Clave No. 2		Lado Der. Clave No. 3	Lado Izq. Clave No. 4	Clave No. 23	
SERIE LT • PROSTAR	12K	< 200"	69.0"	70952-351	58900-075	58900-076	60903-042	59952-032
		> 200"		70952-352	58900-073	58900-074		
	12.35K	< 200"		70952-353	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-354	58900-073	58900-074		
	13.2K	< 200"	70.9"	70952-355	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-356	58900-073	58900-074		
		< 200"	69.0"	70952-357	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-358	58900-073	58900-074		
	14K	< 200"		70952-359	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-390	58900-073	58900-074		
	14.6K	< 200"		70952-391	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-392	58900-073	58900-074		
SERIE RH/8600 • TRANSTAR	12K	< 200"	70.9"	70952-281	58900-075	58900-076	60903-044	59952-023
		> 200"		70952-280	58900-073	58900-074		59952-032
		< 200"		70952-335	58900-093	58900-094		
		> 200"		70952-336	58900-091	58900-092		
		< 200"	69.0"	70952-339	58900-093	58900-094	60903-061	59952-032
	13K	< 200"	70.9"	70952-341	58900-093	58900-094	60903-056	59952-023
		> 200"		70952-342	58900-091	58900-092		59952-032
		< 200"		70952-343	58900-093	58900-094		
		> 200"		70952-344	58900-091	58900-092		
	14K	> 200"		70952-346	58900-091	58900-092	60903-061	59952-023
		< 200"		70952-347	58900-093	58900-094		59952-032
		> 200"		70952-348	58900-091	58900-092		
SERIE LS • LONESTAR		12.35K	< 200"	70.9"	70952-310	58900-075		58900-076
	> 200"		70952-311		58900-073	58900-074	59952-034	
	13.2K	< 200"	70952-393		58900-075	58900-076		
		> 200"	70952-394		58900-073	58900-074	59952-023	
		< 200"	69.0"	70952-395	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-396	58900-073	58900-074	59952-034	
	14K	< 200"	70.9"	70952-397	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-398	58900-073	58900-074		
		< 200"	69.0"	70952-399	58900-075	58900-076	59952-023	
		> 200"		70952-400	58900-073	58900-074		
	14.6K	< 200"		70952-401	58900-075	58900-076		
		> 200"		70952-402	58900-073	58900-074		
9200/9400	12K	< 200"	70.9"	70952-279	58900-075	58900-076	60903-042	59952-023
		> 200"		70952-278	58900-073	58900-074		

Vehículos fabricados con Eje STEERTEK ANTES de Junio de 2014

LoneStar 12.35K • ProStar 12K, 12.35K • TranStar 12K • 9200 / 9400 / 8600 12K






VEHÍCULO				VEHÍCULO			
CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	53597-000	Ensamble de Muelle Monoleaf, Incluye Bujes Modelos LoneStar • ProStar • 9200/9400 <i>Reemplaza 53297-000, 67399-001, 66347-001, 53497-000</i>	2	20	60904-034	Ensamble de Muñón de Dirección Sup., Lado Der. Incluye Claves No. 23, 27	1
	53598-000	Modelos TranStar • 8600 <i>Reemplaza 53298-000, 67399-002, 66347-002, 53498-000</i>			60961-040	Kit de Servicio Buje Perno Rey y Balero	
2		*Placa de Columpio	4		60961-009	Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-009 y -039	
3		*¾"-16 UNF x 6½" Tornillo	4		60961-039	Lado Izquierdo Con Balero de Carga Compuesto , Incluye Claves No. 21-24, 26-28 y Loctite	
4		*¾" Arandela Plana	8			Lado Derecho con Balero de Carga de Rodillo , Incluye Claves No. 21-23, 25-28 y Loctite	
5		*¾"-16 UNF Tuerca de Seguridad	4	21	59156-000	Ensamble de Tapa de Grasea	4
6		*Montaje de Muelle Trasero	2	22	58937-000	Aro Retenedor	4
7		*Tapa Superior	2	23	58909-000	Buje de Perno Rey	4
a		Modelos LoneStar • TranStar • 9200/9400/8600				Kits de Servicio Balero de Carga	
b		Modelo ProStar			60961-043	Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-041 y -042	
8		*Amortiguador	2		60961-041	Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 24, 26-28 y Loctite	
9		*¾"-10 UNC x 5" Tornillo con Brida para Amortiguador Inferior	2		60961-042	Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho , Incluye Claves No. 25-28 y Loctite	
10		*¾" Arandela Endurecida de Amortiguador Inferior	2	24	59828-000	Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo	1
11		*¾"-10 UNC Tuerca con Brida para Amortiguador Inferior	2	25	64256-000L	Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho	1
12		*Espaciador de Amortiguador - 19 mm	2	26		Laina de Perno Rey Como se Req.	
13		*¾"-16 UNF Tornillo-U	4		60259-001X	Espesor 0.005" (Paquete de 4)	
		Altura de Manejo 7.75" - 13" Largo			60259-002	Espesor 0.047"	
		Altura de Manejo 7.00" - 12¼" Largo		27	58910-001	Sello de Perno Rey, <i>Reemplaza 58910-000</i>	4
14		*¾" Arandela Plana	8	28	60236-001	¾"-11 UNC Tornillo Allen	4
15		*¾"-16 UNF Tuerca de Seguridad	8	Not Shown	60937-000	Loctite® Tubo Compuesto (Rojo)	1
		Ensamble de Eje STEERTEK , Incluye Claves No. 16-42	1		60961-069	Kit de Servicio Tope de Giro, Un Lado , Incluye Claves No. 29-30	
	70952-311	12.35K, Modelo LoneStar		29	60238-001	½"-13 UNC Tornillo de Cabeza Cuadrada	2
	70952-310	Distancia entre Ejes Mayor a 200"		30	60240-000	½"-13 UNC Tuerca Hexagonal	2
		Distancia entre Ejes Menor a 200"		31	64246-000	Porta Sensor ABS	2
	70952-313	12K, 12.35K, Modelo ProStar		32		Ensamble de Barra de Dirección, Incluye Claves No. 33-35, <i>Ver Guía de Selección en Página 17</i>	1
	70952-312	Distancia entre Ejes Mayor a 200"				Kits de Servicio Terminal de Barra de Dirección , <i>Ver Guía de Selección en Página 17</i>	
		Distancia entre Ejes Menor a 200"				Juego por Eje , Incluye Kits Lado Izq. y Lado Der.	
	70952-278	12K, Modelos 9200/9400				Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 33, 35-37	
	70952-279	Distancia entre Ejes Mayor a 200"				Lado Derecho , Incluye Claves No. 34-37	
		Distancia entre Ejes Menor a 200"				Terminal de Barra de Dirección, Incluye Clave No. 35, <i>Ver Guía de Selección en Página 17</i>	
	70952-280	12K, Modelos TranStar • 8600		33		Lado Izquierdo	1
	70952-281	Distancia entre Ejes Mayor a 200"		34		Lado Derecho	1
		Distancia entre Ejes Menor a 200"		35		**7/8" Tuerca Castillo	2
16	64905-001	Ensamble de Eje y Perno Rey	1	36	22962-007	7/8" Arandela Plana	2
17		Ensamble de Muñón de Dirección Inf., Lado Izq. Incluye Claves No. 23, 27, 31	1	37	17800-004	Chaveta	2
	58900-073	Distancia entre Ejes Mayor a 200"		38		Envolvente de Eje Superior	2
	58900-075	Distancia entre Ejes Menor a 200"		a	59952-023	Modelos LoneStar • TranStar • 9200/9400/8600	
18		Ensamble de Muñón de Dirección Inf., Lado Der. Incluye Claves No. 23, 27, 31	1	b	59952-032	Modelo ProStar	
	58900-074	Distancia entre Ejes Mayor a 200"		39	64722-003	Envolvente de Eje Inferior	2
	58900-076	Distancia entre Ejes Menor a 200"		40	65757-000	Espaciador Plástico de Envolverte de Eje Superior	2
19		Ensamble de Muñón de Dirección Sup., Lado Izq. Incluye Claves No. 23, 27	1	41	59845-000	Espaciador Plástico de Envolverte de Eje Inferior	2
	60903-056	Modelo LoneStar		42	64578-000	1 ½"-12 UNF Tuerca de Espiga	2
	60903-042	Modelos ProStar • 9200/9400					
	60903-044	Modelos TranStar • 8600					

NOTAS: * No suministrado por Hendrickson, usado solo como referencia. Hendrickson no es responsable de los componentes suministrados por el fabricante del vehículo. Para obtener ayuda con las instrucciones de mantenimiento y reconstrucción de estos componentes, consulte al fabricante del vehículo.

** Clave incluida solo en el kit / ensamble, la parte no se vende por separado.

Nueva Configuración de Motor (NEC) con Eje STEERTEK de International Truck

Vehículos fabricados entre Septiembre de 2006 y Noviembre de 2010 - Modelos 9200 / 9400






CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	VEHÍCULO CANT.	CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	VEHÍCULO CANT.
1	65790-002L	Cámara de Aire	2	40		Ensamble de Muñón de Dirección Inf., Lado Derecho Incluye Claves No. 45, 49, 63	
2		Soporte de Cámara de Aire		58900-074		Distancia entre Ejes Mayor a 200"	1
a	66775-000	Lado Izquierdo	1	58900-076		Distancia entre Ejes Menor a 200"	
b	66776-000	Lado Derecho	1			Ensamble de Muñón de Dirección Superior Incluye Claves No. 45, 49	
3		*¾" Arandela Plana	2	41	60903-041	Lado Izquierdo	1
4		*¾"-16 UNF Tuerca de Nylon	2	42	60904-034	Lado Derecho	1
5		*½" Arandela Endurecida	4			Kit de Servicio Buje Perno Rey y Balero Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-009 y -039 Lado Izquierdo Con Balero de Carga Compuesto , Incluye Claves No. 43-46, 48-50, Loctite Lado Derecho con Balero de Carga de Rodillo , Incluye Claves No. 43-45, 47-50, Loctite	
6		*½"-13 UNC Tuerca de Nylon	4	60961-040			
		Ensamble VCA y Varilla		60961-009			
	59427-013L	Lado Izquierdo, Incluye Claves No. 7a-14		60961-039			
	59427-014L	Lado Derecho, Incluye Claves No. 7b-14					
7		*****Válvula de Control de Altura		43	59156-000	Ensamble de Tapa de Grasea	4
a	59935-011L	Lado Izquierdo	1	44	58937-000	Aro Retenedor	4
b	59935-018L	Lado Derecho	1	45	58909-000	Buje de Perno Rey	4
8	59428-004	Varilla VCA	2			Kits de Servicio Balero de Carga Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-041 y -042 Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 46, 48-50 y Loctite Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho , Incluye Claves No. 47-50 y Loctite	
9	59169-000	⅝"-18 UNC Birlo	2	46	59828-000	Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo	1
10	17491-011	⅝"-18 UNC Tuerca	2	47	64256-000L	Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho	1
11	22962-029	⅝" Arandela Endurecida	2	48		Laina de Perno Rey Como se Req.	
12	59016-000	⅝"-18 UNC Tuerca de Seguridad	2	60259-001X		Espesor 0.005" (Paquete de 4)	
13	22962-028	¼" Arandela Endurecida	4	60259-002		Espesor 0.047"	
14	49983-000	¼"-20 UNC Tuerca de Seguridad	4	49	58910-001	Sello de Perno Rey, <i>Reemplaza 58910-000</i>	4
	60961-154	Kit de Servicio Montaje de Varilla Inferior, Un Lado , Incluye Claves No. 15-17		50	60236-001	⅝"-11 UNC Tornillo Allen	4
15	59429-003	Montaje de Varilla Inferior	2	Not Shown	60937-000	Loctite® Tubo Compuesto (Rojo)	1
16	58035-002	⅜"-16 UNC x 1.38" Tornillo Hexagonal	2	60961-069		Kit de Servicio Tope de Giro, Un Lado , Incluye Claves No. 51-52	
17	22962-015	⅜" Arandela Plana	2	51	60238-001	½"-13 UNC Tornillo de Cabeza Cuadrada	2
18		Amortiguador	2	52	60240-000	½"-13 UNC Tuerca Hexagonal	2
	65992-001L	Cabina Dormitorio		53		Ensamble de Barra de Dirección, Incluye Claves No. 54-56, <i>Ver Guía de Selección en Página 17</i>	
	65992-002L	Cabina Diurna				Kits de Servicio Terminal de Barra de Dirección , <i>Ver Guía de Selección en Página 17</i> Juego por Eje , Incluye Kits Lado Izq. y Lado Der. Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 54, 56-58 Lado Derecho , Incluye Claves No. 55-58 Terminal de Barra de Dirección, Incluye Clave No. 56, <i>Ver Guía de Selección en Página 17</i>	
19		*¾"-10 UNC x 5" Tornillo de Amortiguador Inf.	2	54		Lado Izquierdo	1
20		*¾" Arandela Endurecida de Amortiguador Inferior	4	55		Lado Derecho	1
21		*¾"-10 UNC Tuerca Hexagonal de Amortiguador Inf.	2	56		**7/8" Tuerca Castillo	2
22	66420-000	Ensamble de Muelle de Hoja	2	57	22962-007	7/8" Arandela Plana	2
	60961-158	Kit de Servicio Montaje de Muelle Trasero, Un Lado , Incluye Claves No. 23-27		58	17800-004	Chaveta	2
23	58920-000	Placa de Refuerzo de Muelle	2	59	59952-023	Envolvente de Eje Superior	2
24		**Montaje de Muelle Trasero	2	60	64722-003	Envolvente de Eje Inferior	2
25	30970-001	½"-20 UNF x 3½" Tornillo	4	61	65757-000	Espaciador Plástico de Envolverte de Eje Superior	2
26	22962-014	½" Arandela Endurecida	4	62	59845-000	Espaciador Plástico de Envolverte de Eje Inferior	2
27	17700-034	½"-20 UNF Tuerca de Nylon	4	63	64246-000	Porta Sensor ABS	2
28	66779-000	Arandela de Ajuste	4	64	64578-000	1 ½"-12 UNF Tuerca de Espiga	2
29		*¾"-10 UNC x 6½" Tornillo Hexagonal	2	65		*¾"-10 UNC x 8½" Tornillo Hexagonal	8
30		*¾" Arandela Plana	4	66		*¾" Arandela Plana	8
31		*¾"-10 UNC Tuerca de Seguridad	2	67		*¾"-10 UNC-2B Tuerca de Nylon	8
32		Percha Trasera			60961-155	Kit de Conversión VCA Dual y Varilla de Posventa Incluye Claves No. 68-71	
a	66382-001	Lado Izquierdo	1	68	59429-003	Montaje de Varilla Inferior	1
b	66382-002	Lado Derecho	1	69	58035-002	⅝"-16 UNC x 1 ⅝" Tornillo Hexagonal	1
33	66419-000	Sujetador	1	70	22962-015	⅝" Arandela Plana	1
34		*⅝"-11 UNC x 2" Tornillo Hexagonal	4	71	59427-013L	Ensamble VCA y Varilla Lado Izquierdo	1
35		*⅝" Arandela Endurecida - D. E. 1 ⅝"	8				
36		*⅝"-11 UNC Tuerca de Seguridad Hexagonal	4				
37		Tapa Superior					
a	68318-001	Lado Izquierdo	1				
b	68318-002	Lado Derecho	1				
	70952-0XX	Ensamble de Eje STEERTEK , Incluye Claves No. 38-64, <i>Contacte a Hendrickson Truck Parts para el número de parte</i>	1				
38	64905-001	Ensamble de Eje y Perno Rey	1				
39		Ensamble de Muñón de Dirección Inf., Lado Izq. Incluye Claves No. 45, 49, 63					
	58900-073	Distancia entre Ejes Mayor a 200"	1				
	58900-075	Distancia entre Ejes Menor a 200"					

Antes de Nueva Configuración de Motor (NEC) con Eje STEERTEK de International Truck

Vehículos fabricados antes de Septiembre de 2006 - Modelos 9200/9400





			VEHÍCULO					VEHÍCULO
CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.		CLAVE.	NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	65790-002L	Cámara de Aire	2		47		Ensamble de Muñón de Dirección Inf., Lado Izq.	
2		*****Soporte de Cámara de Aire, Ver Guía de Reemplazo en Página 16	2			58900-071	Incluye Claves No. 53, 57, 71	
3		*3/4" Arandela Plana	2			58900-073	250 Ackermann - Distancia entre Ejes Larga	1
4		*3/4"-16 UNC Tuerca de Nylon	2		48		200 Ackermann - Distancia entre Ejes Corta	
5		*1/2" Arandela Endurecida	2			58900-072	Ensamble de Muñón de Dirección Inf., Lado Derecho	
6		*1/2"-13 UNC Tuerca de Nylon	2			58900-074	Incluye Claves No. 53, 57, 71	
		Ensamble VCA y Varilla					250 Ackermann - Distancia entre Ejes Larga	1
	59427-013L	Lado Izq., Si está equipado, Incluye Claves 7a-14	1				200 Ackermann - Distancia entre Ejes Corta	
	59427-014L	Lado Derecho, Incluye Claves No. 7b-14	1				Ensamble de Muñón de Dirección Superior	
7		*****Válvula de Control de Altura			49	60903-041	Incluye Claves No. 53, 57	
a	59935-011L	Lado Izquierdo, Si está equipado	1				Lado Izquierdo	1
b	59935-018L	Lado Derecho, Reemplaza 59935-010	1		50	60904-034	Lado Derecho	1
8	59428-004	Varilla VCA	2				Kit de Servicio Buje Perno Rey y Balero	
9	59169-000	5/16"-18 UNC Birlo	2			60961-040	Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-009 y -039	
10	17491-011	5/16"-18 UNC Tuerca	2			60961-009	Lado Izquierdo con Balero de Carga Compuesto ,	
11	22962-029	5/16" Arandela Endurecida	2			60961-039	Incluye Claves No. 51-54, 56-58, Loctite	
12	59016-000	5/16"-18 UNC Tuerca de Seguridad	2				Lado Derecho con Balero de Carga de Rodillo ,	
13	22962-028	1/4" Arandela Endurecida	4				Incluye Claves No. 51-53, 55-58, Loctite	
14	49983-000	1/4"-20 UNC Tuerca de Seguridad	4		51	59156-000	Ensamble de Tapa de Grasea	4
	60961-071	Kit de Servicio Montaje de Varilla Inferior, Un Lado ,			52	58937-000	Aro Retenedor	4
		Incluye Claves No. 15-17			53	58909-000	Buje de Perno Rey	4
15	59429-002	Montaje de Varilla Inferior	2				Kits de Servicio Balero de Carga	
16	58035-006	3/8"-16 UNC x 3 1/2" Tornillo Hexagonal	2			60961-043	Juego por Eje , Incluye Kits No. 60961-041 y -042	
17	22962-015	3/8" Arandela Plana	2			60961-041	Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo ,	
18		Amortiguador	2			60961-042	Incluye Claves No. 54, 56-58 y Loctite	
	65992-001L	Cabina Dormitorio					Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho ,	
	65992-002L	Cabina Diurna					Incluye Claves No. 55-58 y Loctite	
19		*5/8"-11 UNC x 4" Tornillo de Amortiguador Superior	2		54	59828-000	Balero de Carga Compuesto Lado Izquierdo,	1
20		*5/8" Arandela de Amortiguador Superior	4		55	64256-000L	Balero de Carga de Rodillo Lado Derecho	1
21		*5/8"-11 UNC Tuerca de Seguridad de	2		56		Laina de Perno Rey	Como se Req.
		Amortiguador Superior				60259-001X	Espeor 0.005" (Paquete de 4)	
22	59946-001	Espaciador de Amortiguador	2			60259-002	Espeor 0.047"	
23		*3/4"-10 UNC x 8" Tornillo de Amortiguador Inf.	2		57	58910-001	Sello de Perno Rey, Reemplaza 58910-000	4
24		*3/4" Arandela Endurecida de Amortiguador Inferior	4		58	60236-001	5/8"-11 UNC Tornillo Allen	4
25		*3/4"-10 UNC Tuerca Hexagonal de Amortiguador Inf.	2		No Mostrado	60937-000	Loctite Tubo Compuesto (Rojo)	1
26		*Soporte de Amortiguador	2		59		Ensamble de Barra de Dirección, Incluye Claves	1
27		*Cuña de Caster	2				No. 60-62, Ver Guía de Selección en Página 17	
28		*****Ensamble de Muelle de Hoja con Buje	2				Kits de Servicio Terminal de Barra de Dirección ,	
		Reemplaza 65771-000 con Kit No. 60961-134,					Ver Guía de Selección en Página 17	
		Ver Guía de Reemplazo en Página 16					Juego por Eje , Incluye Kits Lado Izq. y Lado Der.	
	60961-109	Kit de Servicio Montaje de Muelle Trasero (Un Lado)					Lado Izquierdo , Incluye Claves No. 60, 62-64	
		Incluye Claves No. 29-34					Lado Derecho , Incluye Claves No. 61-64	
29	58920-000	Placa de Refuerzo de Muelle	2				Terminal de Barra de Dirección, Incluye Clave No. 62,	
30	58918-000	Montaje de Muelle Trasero	2				Ver Guía de Selección en Página 17	
31	65772-000	Espaciador de Montaje Trasero	2		60		Lado Izquierdo	1
32	30970-001	1/2"-20 UNF x 3 1/2" Tornillo	4		61		Lado Derecho	1
33	22962-014	1/2" Arandela Endurecida	4		62		**7/8" Tuerca Castillo	2
34	17700-034	1/2"-20 UNF Tuerca de Nylon	4		63	22962-007	7/8" Arandela Plana	2
35	65856-000	Arandela de Ajuste	4		64	17800-004	Chaveta	2
36		*3/4"-10 UNC x 6" Tornillo Hexagonal	2			60961-069	Kit de Servicio Tope de Giro, Un Lado ,	
37		*3/4" Arandela Plana	4				Incluye Claves No. 65-66	
38		*3/4"-10 UNC Tuerca de Seguridad	2		65	60238-001	1/2"-13 UNC Tornillo de Cabeza Cuadrada	2
39		Percha Trasera			66	60240-000	1/2"-13 UNC Tuerca Hexagonal	2
a	68317-001	Lado Izquierdo	1		67	59952-023	Envoltente de Eje Superior	2
b	68317-002	Lado Derecho	1		68	64722-003	Envoltente de Eje Inferior	2
40	66019-000	Sujetador (Solo para Servicio)	1		69	65757-000	Espaciador Plástico de Envoltente de Eje Superior	2
41		*5/8"-11 UNC x 2" Tornillo Hexagonal	4		70	59845-000	Espaciador Plástico de Envoltente de Eje Inferior	2
42		*5/8" Arandela Endurecida - D.E. 1.3"	4		71	64246-000	Porta Sensor ABS	2
43		*5/8" Arandela Endurecida - D.E. 1.75"	4		72	64578-000	1 1/2"-12 UNF Tuerca de Espiga	2
44		*5/8"-11 UNC Tuerca de Seguridad Hexagonal	4		73		*3/4"-10 UNC x 8 1/2" Tornillo Hexagonal	8
45		*****Tapa Superior, Ver Guía de Reemplazo en			74		*3/4" Arandela Plana	8
		Página 16			75		*3/4"-10 UNC-2B Tuerca de Nylon	8
	70952-0XX	Ensamble de Eje STEERTEK , Incluye Claves No. 46-72, Contacte a Hendrickson Truck Parts para el número de parte	1			60961-116	Kit de Conversión VCA Dual y Varilla de Posventa	
							Incluye Claves No. 76-79	
46	64905-001	Ensamble de Eje y Perno Rey	1		76	59429-002	Montaje de Varilla Inferior	1
					77	58035-006	3/8"-16 UNC x 3 1/2" Tornillo Hexagonal	1
					78	22962-015	3/8" Arandela Plana	1
					79	59427-013L	Ensamble VCA y Varilla Lado Izquierdo	1

AIRTEK • Guía de Reemplazo de Componentes antes de la Nueva Configuración de Motor (*PEC)

Descripción	No. Parte Actual (*PEC)	Número de Parte de Reemplazo	Comentarios
Soporte de Cámara de Aire	64583-000 (LI) 64586-000 (RH)	**66775-000 (LI) **66776-000 (RH)	Requiere el reemplazo de ambos soportes de cámara de aire, ambas tapas superiores, montaje(s) de varilla inferior con el diseño **NEC y la eliminación de ambos espaciadores de soporte de amortiguador superior. Contacte a Ingeniería de Hendrickson para más información.
Montaje de Varilla Inferior	59429-002	59429-002	Seguirá recibiendo servicio con el diseño *PEC en el mercado posventa.
Espaciador de Soporte de Amortiguador Superior	59946-001	See Comments	Ya no es necesario cuando la tapa superior se reemplaza con el diseño **NEC.
Ensamble de Muelle de Hoja	65771-000	66420-000	Requiere el reemplazo de ambos muelles de hoja junto con la remoción de la cuña del caster (si está equipada), reemplace con el kit de servicio 60961-134, consulte el contenido a continuación.
Tapa Superior	64580-000	**68318-001 (LI) **68318-002 (RH)	Requiere el reemplazo de ambas tapas superiores, ambos soportes de cámara de aire, montaje(s) de varilla inferior con el diseño **NEC y la eliminación de ambos espaciadores de soporte de amortiguador superior. Contacte a Ingeniería de Hendrickson para más información.
*PEC: Antes de Nueva Configuración de Motor, vehículos fabricados antes del 9/2006 **NEC: Nueva Configuración de Motor, vehículos fabricados después del 9/2006			

Contenido del Kit de Servicio de Reemplazo AIRTEK *PEC

NO. PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
60961-134	Kit de Reemplazo Ensamble de Muelle de Hoja, Juego por Eje	
66420-000	Ensamble de Muelle de Hoja pre-ensamblada con Placa de Refuerzo de Muelle, Arandelas de Ajuste, Montaje de Muelle Trasero, Espaciador y Tornillería de Montaje de Muelle Trasero	
58917-016	3/4"-10 UNC x 8 1/2" Tornillo Hexagonal (Paquete de Sujeción)	10
22962-001	3/4" Arandela Plana	8
17700-033	3/4"-10 UNC-2B Tuerca de Nylon	8
58917-008	3/4"-10 UNC x 6" Tornillo Hexagonal (Percha Trasera)	2
22962-033	3/4" Arandela Plana	8
49842-000	3/4"-10 UNC-2B Tuerca de Nylon	4

NOTAS:

* No suministrado por Hendrickson, usado solo como referencia. Hendrickson no es responsable de los componentes suministrados por el fabricante del vehículo. Para obtener ayuda con las instrucciones de mantenimiento y reconstrucción de estos componentes, consulte al fabricante del vehículo.

** Clave incluida solo en el kit / ensamble, la parte no se vende por separado.

*** Los asientos de muelle del eje vienen ensamblados con la viga del eje y no se les puede dar servicio.

**** A partir de enero de 2019, los vehículos equipados con STEERTEK NXT/STEERTEK de Hendrickson, serán instalados con una configuración de balero **compuesto** izquierdo y un balero de **rodillo** derecho para reemplazar la configuración anterior de balero rodillo / rodillo para producción y posventa.

***** La recomendación del fabricante del vehículo es que las válvulas de control de altura duales solo deben instalarse en la suspensión delantera cuando la suspensión trasera esté equipada con un sistema de válvula de control de altura sencilla. Esta disposición es la más adecuada para mantener el vehículo nivelado en lugar de tener sistemas de control de altura duales en las suspensiones delantera y trasera.

***** Ya no está disponible para servicio, consulte la Guía de Reemplazo en la Página 16.

El Escantillón de Altura de Manejo de AIRTEK de Hendrickson Número 45745-251 para Vehículos International Truck se puede obtener en línea en www.hendrickson-intl.com/Litform

■ Guía de Selección de Barra de Dirección

		Modelo de Eje	Distancia entre Ejes	KPI	No. Parte de Ensamble de Barra de Dirección	No. Parte de Terminal de Barra de Dirección	No. Kit de Servicio Terminal de Barra de Dirección			
12K – 12.35K	Cuerdas 1¼"	Vehículos fabricados después de Enero de 2014								
		STEERTEK NXT	<200"	69.0"	76877-004	70995-001 (LI) 70995-002 (LD)	60961-734 (Juego por Eje) 60961-736 (LI) 60961-741 (LD)			
			>200"		76877-005					
			<200"	70.8"	76877-005					
			>200"		76877-002					
		Vehículos fabricados entre Agosto de 2011 y Enero de 2014								No. Parte de Reemplazo de Ensamble de Barra de Dirección
		STEERTEK NXT STEERTEK	<200"	69.0"	60239-004	♦ Los kits de terminal de la barra de dirección ya no están disponibles para estos números de ensamble, requieren un reemplazo completo del ensamble de la barra de dirección.	76877-004			
			>200"		60239-005		76877-005			
			<200"	70.8"	60239-005		76877-005			
			>200"		60239-002		76877-002			
		Vehículos fabricados antes de Agosto de 2011								No. Parte de Reemplazo de Ensamble de Barra de Dirección
		STEERTEK	<200"	69.0"	60239-004	♦ Los kits de terminal de la barra de dirección ya no están disponibles para estos números de ensamble, requieren un reemplazo completo del ensamble de la barra de dirección.	76877-004			
			>200"		60239-005		76877-005			
			<200"	70.8"	60239-001		76877-001			
			>200"		60239-002		76877-002			
13.2K – 14.6K	Cuerdas 1½"	Vehículos fabricados después de Enero de 2014								
		STEERTEK NXT	<200"	69.0"	76879-001	76876-001 (LI) 76876-002 (LD)	60961-735 (Juego por Eje) 60961-742 (LI) 60961-743 (LD)			
			>200"		76879-001					
			<200"	70.8"	76879-001					
			>200"		76879-002					
		Vehículos fabricados antes de Enero de 2014								
		STEERTEK NXT STEERTEK	<200"	69.0"	64006-001	64002-001 (LI) 64002-002 (LD)	60961-011 (Juego por Eje) 60961-027 (LI) 60961-028 (LD)			
			>200"		64006-001					
			<200"	70.8"	64006-001					
			>200"		64006-002					
NOTA: ♦ Hendrickson suministra varios ensambles de barra de dirección. Localice el número de parte del ensamble de la barra de dirección en el tubo de la barra de dirección para ayudar a determinar el kit de terminal de la barra de dirección o el reemplazo completo del ensamble de barra de dirección necesario para el servicio, como se muestra en esta Guía de Selección de la Barra de Dirección.										

■ Herramienta Especial

HERRAMIENTA DE BUJE DE PERNO REY – ESCARIADOR DE FLAUTA RECTA AJUSTABLE

La dimensión del diámetro de corte debe facilitar
un rango de 1.802" - 1.812"



Esta es una lista de partes general para proporcionar información direccional. Los componentes pueden variar según el modelo. Si tiene preguntas con respecto a las partes, comuníquese con Hendrickson Truck Parts al 1.866.755.5968 (sin cargo en EE. UU. y Canadá), 630.910.2800 (fuera de EE. UU. y Canadá), (442) 296.3600 (México) o envíe un correo electrónico a: truckparts@hendrickson-intl.com. El desempeño real del producto puede variar según la configuración, el funcionamiento, el servicio y otros factores del vehículo. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original tal como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener más información.



www.hendrickson-intl.com

TRUCK COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA
1.866.755.5968 (Toll-free U.S. and Canada)
1.630.910.2800 (Outside U.S. and Canada)
Fax 1.630.910.2899

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

SP-182SP Rev I 08-19

© 2006-2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C. o una de sus afiliadas, en uno o más países.

La información contenida en esta literatura era precisa en el momento de su publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se reflejan.

Impreso en México