

# SEGURIDAD EN SUSPENSIÓN INTRAAX®


## ⚠ PRECAUCIÓN

UNA PRESIÓN INADECUADA EN LAS CÁMARAS DE AIRE PUEDE CAUSAR DAÑOS AL VEHÍCULO O LA SUSPENSIÓN O LESIONES PERSONALES SEVERAS. **NO OPERE EL VEHÍCULO SIN PRESIÓN DE AIRE EN LAS CÁMARAS.** Baje el remolque sobre los tacones internos de las cámaras si está apoyado con los patines y estacionado con carga por algún periodo de tiempo. Baje el remolque sobre los tacones internos de las cámaras para una carga y descarga segura.

## INSPECCIÓN DE LA SUSPENSIÓN INTRAAX

Inspeccione los siguientes puntos durante los mantenimientos periódicos del vehículo:

- Fracturas u otros daños en el chasis del vehículo, vigas de la suspensión, perchas y otros componentes estructurales
- Que toda la tornillería tenga el torque apropiado o daños
- Fracturas u otros daños en todas las soldaduras
- Desgaste, interferencia o daños en todas las cámaras
- Fugas y/o daños en los amortiguadores/limitadores de carrera ZMD
- Altura de manejo de la suspensión



## ESPECIFICACIONES DE TORQUE INTRAAX

**QUIK-ALIGN® Tornillo Pivote: 550±45 ft. lbs. (750±50 N•m) Tornillo de Amortiguador (Sup. e Inf.): 225±10 ft. lbs. (300±10 N•m)**

No reutilice los tornillos. Para más especificaciones de torque, consulte la publicación Hendrickson B31SP. Para información de la conexión pivote, consulte la publicación B92SP. Todas las publicaciones pueden encontrarse en [www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com).

## ⚠ PRECAUCIÓN

**NO APLICAR** compuesto anti-corrosivo o lubricante adicional a la tornillería de la conexión pivote. Esto puede causar sobreapriete de la tornillería, cargas de sujeción impredecibles de la conexión pivote y alineaciones de eje poco confiables. Consulte la lit. L579.

Trailer Commercial Vehicle Systems  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045  
FAX 800.696.4416

**HENDRICKSON**

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

Hendrickson Mexicana  
Circuito El Marqués Sur #29  
Parque Industrial El Marqués,  
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,  
Querétaro, México C.P. 76246  
+52 (442) 296.3600 FAX +52 (442) 296.3601