

H **BOLETÍN TÉCNICO**

**PRIMAAX® EX • PRIMAAX®
FIREMAAX® EX • FIREMAAX®**

TEMA: Nuevo Buje Pivote

NO. PUBLICACIÓN: SEU-0236SP

FECHA: Diciembre 2013

REVISIÓN: A

INTRODUCCIÓN

Nuevo Buje Pivote – PRIMAAX® EX • PRIMAAX® FIREMAAX® EX • FIREMAAX®

Durante el segundo trimestre del 2013, Sistemas de Suspensión Hendrickson para Camiones Comerciales presentó un buje pivote mejorado equipado en las suspensiones PRIMAAX EX/PRIMAAX • FIREMAAX EX/FIREMAAX en la producción de nuevos vehículos y como reemplazo de refacciones. Las mejoras de este **NUEVO** buje pivote QUIK-ALIGN® ofrecen mayor durabilidad.

El nuevo buje pivote se ve ligeramente diferente que el anterior (Número de Parte 58648-000), ver Figuras 1 y 2. Sin embargo, el mismo procedimiento de reemplazo es utilizado para el nuevo buje pivote y el anterior.

TABLA 1

**Buje Pivote QUIK-ALIGN
Una terminal de Rueda
Kit de Servicio 60961-720**

CONTENIDOS	
Descripción	CANT.
Rondana Concéntrica QUIK-ALIGN	1
Rondana Excéntrica QUIK-ALIGN	1
Tornillo Hexagonal 1" 14UNF 7.5" Recubrimiento-H	1
Tuerca de Seguridad 1" 14UNF Recubrimiento-H	1
Rondana Plana Endurecida 1" Recubrimiento-H	2
Buje Pivote QUIK-ALIGN	1
Lubricante P-80	1

FIGURA 1

Nuevo Buje Pivote



FIGURA 2

Buje Pivote Anterior




La fuerza de sujeción adecuada y la instalación correcta del nuevo buje pivote son importantes para mantener el desempeño del buje pivote. Por esta razón, el nuevo buje estará disponible **SOLAMENTE** en el mercado de refacciones en un Kit de Servicio. El número del Kit de Servicio 60961-720 (Tabla 1) incluye material necesario para la instalación del nuevo buje pivote de reemplazo (2 Kits de Servicio son necesarios por cada juego de eje). El Kit de Servicio Kit 60961-720 y otros kits de reemplazo de bujes pivote se muestran en el reverso.

Consulte las Listas de Partes relacionadas a las suspensiones Hendrickson PRIMAAX EX / PRIMAAX • FIREMAAX EX / FIREMAAX para detalles completos de kits de partes de servicio y de refacciones disponibles en www.hendrickson-intl.com. Refiérase a las publicaciones técnicas Hendrickson correspondientes para instrucciones completas de servicio y seguridad disponibles en www.hendrickson-intl.com.


60961-720

Kit de Servicio Buje Pivote QUIK-ALIGN
Una Terminal de Rueda



60632-020

Kit de Servicio Buje Pivote QUIK-ALIGN
Juego por Eje



60632-019

Kit de Servicio Rondanas QUIK-ALIGN
Una Terminal de Rueda



60632-018

Kit de Servicio Tornillería QUIK-ALIGN
Una Terminal de Rueda



Teléfono

+52 (442) 296.3600



e-mail

Servicios Técnicos
serviciostecnicos@hendrickson-intl.com



fax

+52 (442) 296.3601



website

Información sobre
productos Hendrickson
www.hendrickson-intl.com

www.hendrickson-intl.com

HENDRICKSON

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués
Querétaro, México C.P. 76246

+52 (442) 296.3600
Fax +52 (442) 296.3601

Truck Commercial Vehicle Systems
800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA