

H[®] BOLETIN TECNICO

HAS™ 460 PLUS

TEMA: Aplicaciones de Servicio Severo

NO. PUBLICACION: SEU-0103SP

FECHA: Junio 2001 REVISION: A

AVISO IMPORTANTE


NUEVA OPCION DE KIT DE SERVICIO ACTUALIZA UNA HAS 460 A UNA HAS 460 PLUS

Hendrickson ha desarrollado un kit de servicio para la suspensión HAS 460 que aumenta la durabilidad en aplicaciones madereras y otras aplicaciones de servicio severas. Cuando es instalado, el kit de servicio actualiza la HAS 460 a una HAS 460 PLUS. El kit de servicio tiene un rodillo de rebote único y un muelle principal que es 1/4" más grueso en la punta, ver Figura 1 punto "A".

La HAS 460 podría haber estado sujeta a un desgaste prematuro que puede requerir el reemplazo del muelle principal y los deslizantes de plástico. El kit de servicio (49175-024) y nuevos deslizantes deben ser instalados en estas aplicaciones si el muelle principal de la HAS exhibe 3/8" o más de desgaste en el área de contacto con la superficie de la cama de la percha, ver Figura 1 punto "B". El kit de servicio incluye todos los componentes necesarios para actualizar un eje de la HAS 460 con la excepción de los deslizantes. En caso de

que los dos ejes requieran actualización, serán necesarios dos kits. Para información de identificación de los deslizantes, contacte a Hendrickson Mexicana al tel. (81) 8156-1300.

Figura 1



HAS 460 PLUS KIT DE SERVICIO NO. 49175-024

CANT.	NO. PARTE	DESCRIPCION
2	59597-000	Muelle Principal
2	59598-000	Rodillo de Rebote
2	57988-000	Espaciador de Rebote
2	49846-000	Tuerca de Seguridad
2	24531-015	Tornillo de 5 1/2"
4	22962-014	Arandela Endurecida

INSTALACION

Siga el procedimiento de instalación de la HAS recomendado en la publicación técnica número 17730-212SP para reemplazar los muelles principales y los rodillos de rebote de una unidad HAS 460 existente.

NOTA IMPORTANTE

Hendrickson recomienda que los muelles principales y todos los demás componentes sean reemplazados en pares por eje.

Para mayor información de la HAS 460 PLUS contacte a Hendrickson Mexicana al tel. (81) 8156-1300.

www.hendrickson-intl.com



Hendrickson Mexicana (81) 8156-1300
Av. Rogelio González Caballero No. 850-B Fax (81) 8156-1301
Apodaca, N.L., México C.P. 66600