

Ensamble de Barra de Dirección STEERTEK™ NXT • STEERTEK™

TEMA: Reemplazo del Ensamble de la Barra de Dirección y Kits de Servicio de Componente del Extremo de la Barra de Dirección

NO. PUBLICACIÓN: SEU-0223SP

FECHA: Julio 2020

REVISIÓN: E

AVISO IMPORTANTE

En marzo de 2020, Hendrickson Sistemas de Vehículos Comerciales para Camión introdujo nuevos ensambles de barra de dirección **recta** de gran capacidad (Números de Parte 80721-001 a 80721-003) para su uso en ciertos sistemas de eje direccional fabricado de gran capacidad STEERTEK™ NXT (capacidad de hasta 24,000 libras). En mayo de 2018, Hendrickson presentó un nuevo ensamble de barra de dirección **con caída** de gran capacidad (Número de Parte 79365-001) para utilizarse en dichos sistemas de eje direccional fabricado de gran capacidad STEERTEK NXT. Estos ensambles de barra de dirección de gran capacidad y sus respectivos kits de servicio de componentes del extremo de la barra de dirección se pueden encontrar en la Guía de Selección de esta publicación.

FIGURA 1



Extremo de la barra de dirección actual
estilo de componente
introducido en 2014

FIGURA 2



Extremo de la barra de dirección anterior
estilo de componente
ofrecido antes de 2014

Los ensambles de barra de dirección mostrados y otros equipados en ejes STEERTEK NXT y STEERTEK para vehículos de producción y disponibles para fines de servicio postventa desde 2014 usan el estilo de componente de extremo de barra de dirección que se muestra en la Figura 1.


Para fines de servicio, tenga en cuenta que estos ensambles de barra de dirección actuales no son

compatibles con ninguno de los ensambles de barra de dirección anteriores ofrecidos antes de 2014 y que utilizan el estilo de componente de extremo anterior que se muestra en la Figura 2. Cualquier servicio necesario del estilo de componente de extremo de barra de dirección anterior requerirá un ensamble de reemplazo de la barra de dirección completo.

La Guía de Selección de esta publicación le ayudará a identificar el número de parte del ensamble de la barra de dirección equipado en su sistema STEERTEK NXT • STEERTEK • AIRTEK NXT • AIRTEK • SOFTEK NXT • SOFTEK y a determinar el kit(s) de servicio apropiado del componente del extremo de la barra de dirección y/o número de parte de reemplazo del ensamble de la barra de dirección.

Para identificar el ensamble actual de la barra de dirección en el vehículo, ubique el número de parte en el tubo de la barra de dirección, vea la Figura 3. Si el número en el tubo de la barra de dirección está desgastado o no es visible, comuníquese con el fabricante del vehículo con el número Número de Identificación Vehicular (VIN) y solicite el número de parte del ensamble de la barra de dirección. Una vez que se identifica el número de ensamble de la barra de dirección, consulte la Guía de Selección en esta publicación para determinar los componentes de reemplazo apropiados.

FIGURA 3





Para obtener instrucciones completas de mantenimiento y seguridad, consulte las publicaciones técnicas apropiadas de Hendrickson para Sistemas STEERTEK NXT • STEERTEK • AIRTEK NXT • AIRTEK • SOFTEK NXT • SOFTEK, disponibles en línea en www.hendrickson-intl.com.

GUÍA DE SELECCIÓN

- **Los ensambles de barra de dirección incluyen:** tubo de barra de dirección, extremos de barra de dirección lado izquierdo y lado derecho, y tuercas castillo de 7/8"
- **Los kits de servicio del extremo de la barra de dirección incluyen:** extremos de la barra de dirección lado izquierdo y lado derecho, arandela plana de 7/8" y chaveta de tuerca de la barra de dirección



Barras de Dirección Rectas – Rosca 1 1/8"					
	EJE STEERTEK NXT		NO. PARTE ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. PARTE EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. KIT DE SERVICIO EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN
	76877-001 a 76877-006		70995-001 (LI) 70995-002 (LD)	60961-734 (Juego por Eje) 60961-736 (LI) 60961-741 (LD)	
EJE STEERTEK NXT • STEERTEK 58908-001 a 58908-006 60239-001 a 60239-006 64801-001 a 64801-006 65706-001 a 65706-002				Los kits de servicio del extremo de barra de dirección para estos números de ensamble ya no están disponibles y requieren un reemplazo completo del ensamble de barra de dirección.	NO. PARTE REEMPLAZO DEL ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN 76877-001 a 76877-006

Barras de Dirección Con Caída – Rosca 1 1/4"					
	EJE STEERTEK NXT		NO. PARTE ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. PARTE EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. KIT DE SERVICIO EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN
	76878-001 a 76878-003		76875-001 (LI) 76875-002 (LD)	60961-737 (Juego por Eje) 60961-739 (LI) 60961-740 (LD)	
EJE STEERTEK NXT • STEERTEK 59948-001 a 59948-003 65690-001 a 65690-003 66699-001 a 66699-003				Los kits de servicio del extremo de barra de dirección para estos números de ensamble ya no están disponibles y requieren un reemplazo completo del ensamble de barra de dirección.	NO. PARTE REEMPLAZO DEL ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN 76878-001 a 76878-003



GUÍA DE SELECCIÓN (Continuación)


Barras de Dirección Rectas – Rosca 1/4"



EJE STEERTEK NXT • STEERTEK

*NO. PARTE ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. PARTE EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. KIT DE SERVICIO EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN	
*76879-001 a 76879-003	76876-001 (LI) 76876-002 (LD)	60961-735 (Juego por Eje) 60961-742 (LI) 60961-743 (LD)	*Para los sistemas STEERTEK NXT de gran capacidad equipados con un ensamble de barras de dirección rectas, números de parte 76879-001 a 76879-003, consulte la lista de partes correspondiente para obtener la conversión de componentes adecuada a los ensambles de barras de dirección 80721-001 a 80721-003.
64006-001 a 64006-003	64002-001 (LI) 64002-002 (LD)	60961-011 (Juego por Eje) 60961-027 (LI) 60961-028 (LD)	
EJE STEERTEK NXT • STEERTEK			NO. PARTE REEMPLAZO DEL ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN
64442-001 a 64442-003	Los kits de servicio del extremo de barra de dirección para estos números de ensamble ya no están disponibles y requieren un reemplazo completo del ensamble de barra de dirección.		76879-001 a 76879-003

Barras de Dirección Rectas – Rosca 1/4"



ALTA CAPACIDAD (hasta 24,000 libras)

EJE STEERTEK NXT Alta Capacidad

NO. PARTE ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. PARTE EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. KIT DE SERVICIO EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN
80721-001 a 80721-003	80745-001 (LI) 80745-002 (LD)	60961-890 (Juego por Eje) 60961-889 (LI) 60961-888 (LD)

Continúa en la siguiente página



GUÍA DE SELECCIÓN (Continuación)

Barras de Dirección Rectas – Rosca 1 7/8"

ALTA CAPACIDAD (hasta 24,000 libras)

EJE STEERTEK NXT Alta Capacidad

NO. PARTE ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. PARTE EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. KIT DE SERVICIO EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN
79365-001	79366-001 (LH) 79366-002 (RH)	60961-884 (Juego por Eje) 60961-882 (LH) 60961-883 (RH)

Barras de Dirección Rectas – Rosca 1 1/2"

EJE STEERTEK NXT • STEERTEK

NO. PARTE ENSAMBLE DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. PARTE EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN	NO. KIT DE SERVICIO EXTREMO DE BARRA DE DIRECCIÓN
68869-001	68935-001 (LI) 68935-002 (LD)	60961-626 (Juego por Eje) 60961-624 (LI) 60961-625 (LD)

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local de Partes Genuinas Hendrickson, a su distribuidor de camiones o con Servicio Técnico de Hendrickson en:

<p>Teléfono +52 (442) 296.3600</p>	<p>e-mail Servicios Técnicos serviciostecnicos@hendrickson-intl.com</p>
<p>fax +52 (442) 296.3601</p>	<p>website Información sobre productos Hendrickson www.hendrickson-intl.com</p>

El desempeño real del producto puede variar dependiendo de la configuración, operación, servicio y otros factores del vehículo. Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el fabricante del vehículo respectivo con el vehículo en su configuración original, tal como está construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades e instrucciones de operación, servicio y mantenimiento.

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.



www.hendrickson-intl.com

HENDRICKSON MEXICANA
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués
Querétaro, México C.P. 76246

+52 (442) 296.3600
Fax +52 (442) 296.3601

HENDRICKSON
Truck Commercial Vehicle Systems
800 South Frontage Road
Woodridge, IL 60517-4904 USA

SEU-0223SP Rev E 07-20

© 2007 – 2020 Hendrickson USA, L.L.C. Derechos Reservados Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de las afiliadas, en uno o más países. La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de impresión. Cambios en la información pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

Impreso en México y en los Estados Unidos