

# LITERATURA DISPONIBLE

## SISTEMAS DE SUSPENSIÓN PARA REMOLQUE

TEMA: Información y Requisitos para  
Instalación de Suspensiones Fijas

NO. PUBLICACIÓN: L1073SP

FECHA: Junio 2017

REVISIÓN: K



Para asistir con la instalación, soldadura, procedimientos de garantía, mantenimiento de frenos y otros aspectos de sus suspensiones fijas, la siguiente literatura y dibujos de Hendrickson están disponibles en nuestro sitio de internet:

[www.Hendrickson-intl.com/TrailerLit](http://www.Hendrickson-intl.com/TrailerLit)

### LITERATURA APLICABLE

- B31SP *Especificaciones de Torque*
- L64SP *Procedimientos de Soldadura*
- L388SP *Ajustes de Altura de Manejo*
- L459SP *Revisión de Altura de Manejo del Remolque*
- L577SP *Procedimientos de Instalación de Suspensión HT™*
- L578SP *Guía de Mantenimiento Preventivo de Suspensión*
- L579SP *Procedimiento de Alineación*
- L826SP *Póliza de Garantía - México*
- L635SP *Procedimiento de Ensamble del Amortiguador INTRAAX®*
- L707 *Guía de Aplicación de Suspensión*
- L839SP *Procedimiento para Reaplicar el Sellador del Eje*
- L974SP *Procedimiento de Mantenimiento para Frenos de Tambor*
- L1072SP *Información de la Tornillería de la Conexión Pivote QUIK-ALIGN®*
- T12007 *Precauciones generales de seguridad e información para la literatura técnica*

- T19002 *Lista de Patentes (disponible en línea en [www.hendrickson-intl.com/patent](http://www.hendrickson-intl.com/patent))*

### OPCIONES

- L496SP *Mantenimiento estándar de terminal de rueda*
- L715SP *Procedimientos de Instalación SURELOK®*
- T12004 *Procedimientos de mantenimiento Revestimiento suave/Cera caliente*
- T51002SP *Instalación TIREMAAX® CP & PRO, Solución de Problemas y Procedimientos de Servicio*
- T71004 *Ensamble de Maza ADB y Rotor, Montaje de Caliper*
- T72002 *Mantenimiento de terminal de rueda HXL7®*
- T72006 *Mantenimiento de terminal de rueda HXL3®*
- T72007 *Mantenimiento de terminal de rueda HXL5®*
- T72009 *MAXX22T® ADB Instalación y Mantenimiento (para otros procedimientos de mantenimiento de ADB, consulte al fabricante del caliper de freno)*
- T82006 *Procedimientos de Reemplazo de Birlos*
- T91001 *Información y requerimientos de UBL*

Continúa en la siguiente ...

## TABLA DE DIBUJOS DE INSTALACIÓN INTRAAX®

MODELO DE SUSPENSIÓN	CAPACIDAD	EJE DE 5 PULG.	EJE LDA DE 5.75 PULG.	MONTAJE LATERAL ATORNILLABLE SIN ALETA	CAJAS DE PISO BAJO	KIT ARL				DIBUJOS ADICIONALES		
						SOPORTE AJUSTABLE	ABRAZADERA Y SOPORTE PLANO	SOPORTE PLANO	SOPORTE "L"	REQUERIMIENTOS DE CHASIS	PATRONES DE AGUJEROS DE MONTAJE	COMPONENTES COMUNES
AAT	23/25/30K	D-25302	D-30815				D-24132		D-24131	D-29431	D-26651	D-25266
AAL	23/25/30K	D-25153	D-30900			D-26595						
AANT	23K		D-28108	D-27367			D-28542	D-28541				
AANL	23K		D-29460									
AAEDT	30K	D-25321						D-26596				
AAEDL	30K	D-25153				D-26595						
AANLS	20K	D-26136			D-27619							

## CONNEX™ INSTALLATION DRAWING MATRIX

MODELO <sup>1</sup>	CAPACIDAD	DIBUJO DE INSTALACIÓN	COMENTARIOS
CXU	23/25K	D-38070	

## HT™ SERIES INSTALLATION DRAWING MATRIX

MODELO <sup>1</sup>	DIBUJO DE INSTALACIÓN	USADO CON <sup>2</sup>	COMENTARIOS
HT250US	D-25773		Alineación QUIK-ALIGN®
HT250YS	D-31943		
HT250YB	D-30887		
HT300US	D-33039		
HT300YB	D-31384	Solamente HT300U	
	D-35072	Solamente HT300US	
HT300T	D-24171		ARL Clevis and Flat Bracket Kit

<sup>1</sup> Todos los demás dibujos de instalación de los modelos HT son específicos de modelo / número de parte. Póngase en contacto con su Representante de Servicio al Cliente para asistencia.

<sup>2</sup> Aplica para suspensiones de viga-Y usadas con otro tipo de ejes. Consulte la literatura L707 *Guía de Aplicación* para detalles.

**IMPORTANT:** To ensure proper suspension safety, operation and performance, as well as warranty coverage, the above applicable installation and maintenance requirements must be followed.

Llame a Hendrickson al **01 442 296.3600** para obtener más información.



**TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS**  
 2070 Industrial Place SE  
 Canton, OH 44707-2641 USA  
 866.RIDEAIR (743.3247)  
 330.489.0045 • Fax 800.696.4416

**Hendrickson Canada**  
 250 Chrysler Drive, Unit #3  
 Brampton, ON Canada L6S 6B6  
 800.668.5360  
 905.789.1030 • Fax 905.789.1033

**Hendrickson Mexicana**  
 Circuito El Marqués Sur #29  
 Parque Industrial El Marqués  
 Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,  
 Querétaro, México C.P. 76246  
 +52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601