

RTR[®] READY-TO-ROLL[®]

Sistemas de Suspensión y Eje para Remolque



HENDRICKSON
The World Rides On Us[®]

CONTENIDO

COMPONENTES DE FRENO DE TAMBOR

| | |
|-----------------------------|---|
| Matracas | 2 |
| Cámaras de Freno | 4 |
| Tambores de Freno | 8 |

COMPONENTES DE FRENO DE DISCO

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Pastas de Frenos | 9 |
| Ensamble de Caliper | 10 |
| Kits de Tornillería de Sujeción de Caliper | 10 |
| Componentes de Caliper | 11 |
| Cámaras de Freno | 12 |

COMPONENTES DE EJE

| | |
|----------------------------------|----|
| Sensor ABS | 15 |
| Cubrepolvos | 16 |
| Kits de Tuercas de Eje | 17 |

BALEROS

| | |
|-------------------|----|
| Baleros | 18 |
|-------------------|----|

SELLOS

| | |
|------------------|----|
| Sellos | 19 |
|------------------|----|

MAZAS

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Mazas – Espiga HN® (solo tambor) | 20 |
| Mazas – Espiga HP™ (solo tambor) | 21 |
| Ensamblados de Maza y Rotor – Espiga HN (disco) | 22 |
| Ensamblados de Maza y Rotor – Espiga HP (disco) | 23 |

ROTOR Y TORNILLERÍA DE SUJECIÓN

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Kits de Rotor y Tornillería de Sujeción - WABCO, Bendix y Haldex | 24 |
| Kits de Rotor y Tornillería de Sujeción - Hendrickson MAXX22T™ | 25 |

TAPAS DE MAZA

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Reemplazos de Equipo Original Hendrickson | 26 |
| Reemplazos de Equipos Originales Dual Dynamics | 27 |
| Reemplazos de Equipo Original STEMCO Atornillable | 27 |
| Reemplazos de Equipo Original STEMCO Sentinel | 27 |

COMPONENTES INDIVIDUALES DE TAPAS DE MAZA

| | |
|---------------------------------|----|
| Tapón de Tapa de Maza | 28 |
|---------------------------------|----|

KITS DE RECONSTRUCCIÓN HXL

| | |
|--------------------------------------|----|
| Kits de Reconstrucción HXL | 29 |
|--------------------------------------|----|


HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO

| | |
|-----------------------------------------|----|
| Herramientas de Mantenimiento | 30 |
|-----------------------------------------|----|

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Cómo Identificar un Sistema de Frenos de Disco | 31 |
|----------------------------------------------------------|----|

MATRACAS



NOTA: Busque el logotipo en relieve de los proveedores o el número de parte grabado en la matraca para ayudar a determinar el número de parte correcto de Hendrickson.

MATRACAS AUTOMÁTICAS- INTRAAX®, VANTRAAX®, ULTRAA-K® Y INTRAAX® SP (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | LONGITUD | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Bendix | 5.5" Est. | 10 estrías; incluye solo matraca | C-29673 | K043123 | 2 |
| | | 28 estrías; incluye solo matraca | S-29628 | K031529 | 2 |
| | 6.0" | 10 estrías; incluye solo matraca | C-29674 | K043085 | 2 |
| | | 28 estrías; incluye solo matraca | S-29622-2 | K047390 | 2 |
| Gunite | 5.5" Est. | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-15191-1 | SA-10602 | 2 |
| | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-21398-1 | SA-10802 | 2 |
| | 6.0" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-15191-2 | SA-10603 | 2 |
| | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-21398-2 | SA-10803 | 2 |
| Haldex "SABA" | 5.5" Est. | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-15192-3 | 409-20000 | 2 |
| | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-21399-3 | 409-20002 | 2 |
| | 6.0" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-15192-4 | 409-20004 | 2 |
| | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-21399-4 | 409-20006 | 2 |
| Webb | 5.5" Est. | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37477-1 | WBA07140S | 2 |
| | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37478-1 | WBA07135S | 2 |
| | 6.0" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37477-2 | WBA07125S | 2 |
| | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37478-2 | WBA07115S | 2 |
| WABCO | 5.5" Est. | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-38618-1 | 4332251020 | 2 |
| | 5.5" Est. | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-38619-1 | 4332250990 | 2 |

NOTA: Los números de referencia cruzada incluyen solo matraca.



MATRACAS AUTOMÁTICAS - TRLAXLE® Y CONNEX™ (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | LONGITUD | TAMAÑO DE FRENO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Bendix | 5.5" | 15.00" x 8.63" 16.50" x 7.00" | 10 estrías; incluye solo matraca | C-29673 | K043123 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye solo matraca | S-29628 | K031529 | 2 |
| | 6.0" | 16.50" x 8.63" | 10 estrías; incluye solo matraca | C-29674 | K043085 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye solo matraca | S-29622-2 | K047390 | 2 |
| Gunite | 5.5" | 15.00" x 8.63" 16.50" x 7.00" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-15191-1 | SA-10602 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-21398-1 | SA-10802 | 2 |
| | 6.0" | 16.50" x 8.63" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-15191-2 | SA-10603 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, camisa interna y tuerca externa | S-21398-2 | SA-10803 | 2 |
| Haldex "SABA" | 5.5" (.5") | 15.00" x 8.63" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-15192-3 | 409-20000 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-21399-3 | 409-20002 | 2 |
| | 6.0" (.5") | 15.00" x 8.63" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-15192-4 | 409-20004 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-21399-4 | 409-20006 | 2 |
| | 5.5" Curvo | 12.25" x 7.50" | 10 estrías; incluye solo matraca | D-37285 | 409-20008 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye solo matraca | D-37284 | 409-20010 | 2 |
| | 6.0" Curvo | 12.25" x 7.50" | 10 estrías; incluye solo matraca | D-30199 | 409-20012 | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye solo matraca | D-30201 | 409-20014 | 2 |
| Webb | 5.5" Est. | 15.00" x 8.63" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37477-1 | WBA07140S | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37478-1 | WBA07135S | 2 |
| | 6.0" | 16.50" x 8.63" | 10 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37477-2 | WBA07125S | 2 |
| | | | 28 estrías; incluye matraca unidireccional, perno de anclaje, ensamble de tuerca y abrazadera | S-37478-2 | WBA07115S | 2 |

MATRACAS AUTOMÁTICAS - CONNEX™ ST (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | LONGITUD | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|--------|----------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Bendix | 5.5" | 28 estrías; incluye solo matraca | S-36183 | K046808 | 2 |
| | 6.0" | | S-36184 | K047204 | 2 |


NOTA: Los números de referencia cruzada incluyen solo matraca.

MATRACAS MANUALES - TRLAXLE® (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | LONGITUD | TAMAÑO DE FRENO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|---------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Haldex ¹ | 6.0" | 16.50" x 5.00" | 10 estrías; incluye solo matraca | S-32873-1 | KN47001 | 2 |
| | | 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | 28 estrías; incluye solo matraca | S-32873-2 | CS44071 | 2 |

1. Haldex 6.0 "es una matraca de múltiples agujeros con capacidad para longitudes de 5.0", 6.0 "y 7.0".

CÁMARAS DE FRENO



NOTA: Busque el logotipo en relieve de los proveedores o el número de parte grabado en la cámara de frenos para ayudar a determinar el número de parte correcto de Hendrickson.

CÁMARAS DE FRENO - SISTEMAS DE SUSPENSIÓN (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | TAMAÑO | CARRERA | MODELOS DE SUSPENSIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|---------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Bendix | 24/24 | 2.5" | AAT AANT HKANT HKAT UTKNT AAZNT (Varilla de Empuje 9.75") | S-26844-5 | K026551 | 2 |
| | 24/30 | 2.5" | | S-22792-5 | K026550 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | | S-20837-5 | K020863 | 2 |
| | 30/30 | 3.0" | | S-24247-5 | K020868 | 2 |
| | 30/36 | 2.5" | | S-24828-5 | K020810 | 2 |
| Haldex | 24/24 | 2.5" | | S-26844-2 | 1392424005 | 2 |
| | 24/30 | 2.5" | | S-22792-2 | 1392430013 | 2 |
| | 30 | 2.5" | | S-32871-2 | 129300255 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | | S-20837-2 | 1393030543 | 2 |
| | 30/30 | 3.0" | | S-24247-2 | 1373030332 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 2.5" | | S-39868 | 1713030341 | 2 |
| TSE | 24/30 | 2.5" | | S-22792-3 | 2430TL2-3466 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | | S-20837-3 | 3030TL2-3468 | 2 |
| | 30/30 | 3.0" | | S-32197 | 3030TL3-3568 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 2.5" | | S-28517-3 | 3030TL20E-3844 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 3.0" | S-24225-3 | 3030TL30E-3846 | 2 | |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente cámara del freno



CÁMARAS DE FRENO - SISTEMAS DE SUSPENSIÓN (Solo Frenos de Tambor) – continuación

| MARCA | TAMAÑO | CARRERA | MODELOS DE SUSPENSIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|---------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Bendix | 24/24 | 2.5" | AAL AANL AANLS AAEDL AAEDT HKANL HKAL HKARL AAZL (Varilla de Empuje 5.63") | S-26845-5 | K028979 | 2 |
| | 24/30 | 2.5" | | S-24163-5 | K028978 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | | S-24164-5 | K020862 | 2 |
| | 30/30 | 3.0" | | S-24769-5 | K020867 | 2 |
| | 30/36 | 2.5" | | S-24829-5 | K020809 | 2 |
| Haldex | 24/24 | 2.5" | | S-26845-2 | 1392424004 | 2 |
| | 24/30 | 2.5" | | S-24163-2 | 1392430031 | 2 |
| | 30 | 2.5" | | S-32872-2 | 129300256 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | | S-24164-2 | 1393030505 | 2 |
| | 30/30 | 3.0" | | S-24769-2 | 1373030331 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 2.5" | | S-39869 | 1713030342 | 2 |
| TSE | 24/30 | 2.5" | | S-24163-3 | 2430TL2-3465 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | | S-24164-3 | 3030TL2-3467 | 2 |
| | 30/30 | 3.0" | | S-32027 | 3030TL3-3567 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 2.5" | | S-28518-3 | 3030TL20E-3845 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 3.0" | S-24165-3 | 3030TL30E-3847 | 2 | |

CÁMARAS DE FRENO - CONNEX™ ST (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | TAMAÑO | CARRERA | MODELOS DE SUSPENSIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| TSE | 30 | 2.5" | CXSL | S-35974 | 30SCLW2-4091 | 2 |
| | 30 Vida Ext. | 2.5" | | S-35759 | 30SCLW2UL-4092 | 2 |
| | 30 | 3.0" | | S-35757 | 30SCLW3-4072 | 2 |
| | 30 Vida Ext. | 3.0" | | S-35975 | 30SCLW3UL-4093 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | | S-35976 | 3030TLW2-4094 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 2.5" | | S-35760 | 3030TLW20E-4096 | 2 |
| | 30/30 | 3.0" | | S-35977 | 3030TLW3-4095 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 3.0" | | S-35758 | 3030TLW30E-4071 | 2 |



CÁMARAS DE FRENO - CONNEX™ Y TRLAXLE® (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | TAMAÑO | CARRERA | TAMAÑO DE FRENO | SOPORTE DE CÁMARA DE FRENO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Haldex | 24 | 2.5" | 12.25" x 7.50" | Perfil Alto | S-30681-5 | 129240134 | 2 |
| | | | | Estándar | S-30681-6 | 129240135 | 2 |
| | | | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Estándar | S-30681-2 | 129240133 | 2 |
| | 30 | 2.5" | 12.25" x 7.50" | Perfil Alto | S-30679-4 | 129300115 | 2 |
| | | | | Estándar | S-30679-2 | 129300236 | 2 |
| | | | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Estándar | S-30679-1 | 129300247 | 2 |
| | 30 | 3.0" | 12.25" x 7.50" | Perfil Alto | S-31975-2 | 127300113 | 2 |
| | | | | Estándar | S-31975-1 | 127300112 | 2 |
| | 24/24 | 2.5" | 12.25" x 7.50" 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Estándar | C-30680 | 1392424008 | 2 |
| | | | | | S-30680-1 | 1392424017 | 2 |
| | 24/30 | 2.5" | 12.25" x 7.50" | Perfil Alto | S-32466-2 | 1392430064 | 2 |
| | | | | Estándar | S-32466-1 | 1392430063 | 2 |
| | 20/30 (16mm) | 3.0" | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Estándar | S-32013-3 | 1372030012 | 2 |
| | 24/30 (16mm) | 3.0" | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Estándar | S-32011-3 | 1372430029 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" | 12.25" x 7.50" | Estándar | S-30678-3 | 1393030518 | 2 |
| | | | | Estándar | S-30678-7 | 1393030547 | 2 |
| | | | 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Perfil Alto | S-30678-5 | 1393030519 | 2 |
| | | | | Estándar | S-30678-1 | 1393030512 | 2 |
| | 30/30 Vida Ext. | 2.5" | 12.25" x 7.50" | Estándar | S-30684-3 | 1493030144 | 2 |
| | | | | Perfil Alto | S-30684-5 | 1493030146 | 2 |
| 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | | | Estándar | S-39870-1 | 1713030343 | 2 | |
| 30/30 (16mm) | 3.0" | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Estándar | S-32012-3 | 1373030328 | 2 | |
| 30/30 | 3.0" | 12.25" x 7.50" | Perfil Alto | S-30683-4 | 1373030361 | 2 | |
| | | | Estándar | S-30683-3 | 1373030360 | 2 | |
| | | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | Estándar | S-30683-1 | 1373030333 | 2 | |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente cámara del freno.




CÁMARAS DE FRENO - CONNEX™ Y TRLAXLE® (Solo Frenos de Tambor) – *continuación*

| MARCA | TAMAÑO | CARRERA | TAMAÑO DE FRENO | SOPORTE DE CÁMARA DE FRENO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| TSE | 30 | 2.5" | 12.25" x 7.50" | Estándar | S-31911-2 | 30SCL2-3463 | 2 |
| | | | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | | S-31911-1 | 30SCL2-3464 | 2 |
| | | | 30 | | 3.0" | 12.25" x 7.50" | Estándar |
| | 15.00" x 8.63" | S-32210-2 | | 30SCL3-3564 | | 2 | |
| | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | S-32210-3 | | 30SCL3-3565 | | 2 | |
| | 30/30 | 2.5" | 12.25" x 7.50" | Estándar | S-31912-2 | 3030TL2-3469 | 2 |
| | | | 16.50" x 5.00" 16.50" x 7.00" 16.50" x 8.63" | | S-31912-1 | 3030TL2-3470 | 2 |
| | 30/30 | 2.5" Ext. | 16.50" x 7.50" | Estándar | S-32492 | 3030TL20E-3843 | 2 |
| | | 3.0" | 12.25" x 7.50" | | S-32211 | 3030TL3-3566 | 2 |
| | | 3.0" Ext. | | | S-32493 | 3030TL30E-3848 | 2 |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente cámara del freno.

TAMBORES DE FRENO



TAMBORES DE FRENO DE SERVICIO ESTÁNDAR (Solo Frenos de Tambor)



| MARCA | TAMAÑO | TAMAÑO DE FRENO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|---------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| WEBB | 8 Birlos × 275mm BCD | 16.5" × 7" | Tambor de Fundición | B-22574 | 66875B | 2 |
| | 10 Birlos × 11.25" BCD | | | C-25161 | 66864B | 2 |
| | 10 Birlos × 11.25" BCD | 16.5" × 8.625" | | C-23603 | 66855B | 2 |
| | | 15" × 8.625" | | C-26391 | 61988Y | 2 |
| KIC | 8 Birlos × 275mm BCD | 12.25" × 7.5" | Tambor de Fundición | D-30113 | 54244-01 | 2 |
| | 10 Birlos × 11.25" BCD | 16.5" × 7" | | D-35948 | 60000-018 | 2 |
| | 10 Birlos × 335mm BCD | 16.5" × 7" | | C-31699 | 54250-018 | 2 |
| | | 16.5" × 8.625" | | S-30652 | 60002-018 | 2 |
| | 10 Birlos × 11.25" BCD | 16.5" × 7" | Tambor Centrifugado | S-38178 | 80002-018 | 2 |
| | | 16.5" × 8.625" | S-38179 | 80008-018 | 2 | |
| Stemco | 8 Birlos × 275mm BCD | 16.5" × 7" | Tambor Centrifugado | B-22359 | 88797B | 2 |
| | | 15" × 8.625" | | C-27826 | 91438 | 2 |
| | 10 Birlos × 11.25" BCD | 16.5" × 7" | | B-21620 | 89996B | 2 |
| | | 16.5" × 8.625" | | B-29099 | 600026 | 2 |
| | | 15" × 8.625" | | C-26390 | 91482 | 2 |
| Walther | 10 Birlos × 11.25" BCD | 16.5" × 7" | Tambor de Fundición | S-36713 | C13-00043 | 2 |

TAMBORES DE FRENO DE SERVICIO SEVERO (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA | TAMAÑO | TAMAÑO DE FRENO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| WEBB | 8 Birlos × 275mm BCD | 12.25" × 7.5" | Tambor de Fundición | S-30106 | 63680F | 2 |
| | 10 Birlos × 11.25" BCD | 16.5" × 7" | | B-21619 | 66884B | 2 |
| | 10 Birlos × 335mm BCD | | | C-26440 | 66250B | 2 |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente tambores.


PASTAS DE FRENOS



KITS DE PASTAS DE FRENOS (Solo Frenos de Disco)

| MARCA ADB | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Hendrickson MAXX22T™ | Incluye 4 pastas, 2 resortes, 2 soportes, 2 tornillos y 2 tapones | S-35303-1 | 6402229272 | 1 |
| WABCO PAN22 | Incluye 4 pastas, 6 grapas, 2 tornillos, 2 barras de sujeción y 2 tapones | S-32676-1 | 6402259222 | 1 |
| WABCO PAN 17 | Incluye 4 pastas, 6 grapas de sujeción, 2 soportes de sujeción, 2 tornillos y 2 tapones | S-36837-1 | 12999806 | 1 |
| WABCO PAN19 | Incluye 4 pastas, 6 grapas de sujeción, 2 soportes de sujeción, 2 tornillos y 2 tapones | S-36838-1 | 6401959332 | 1 |
| Knorr Bendix ADB22X | Incluye 4 pastas, 4 resortes de sujeción de pastas, 2 grapas de sujeción de pastas, 2 pernos de grapa de sujeción de pastas, 2 rondanas, 2 clips de grapas, 2 guía del adaptador y 2 tapones del ajustador | S-29152-2 | K070796 | 1 |
| Haldux DB22LT | Incluye 2 pastas, 1 clip de sujeción, 2 grapas de retención de pastas, 1 tapón y 1 tornillo | S-30560-8 | 790-22040 | 2 |
| Haldux DB22LD | Incluye 2 pastas, 1 clip de sujeción, 2 grapas de retención de pastas, 1 tornillo y 1 tapón | S-30674 | 790-22008 | 2 |

ENSAMBLE DE CALIPER



ENSAMBLE DE CALIPER (Solo Frenos de Disco)

| MARCA ADB | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Hendrickson MAXX22T™ | Incluye 1 caliper – LI, 1 ensamble de caliper – LD y tornillería de montaje | S-35973-1 | – | 1 |
| | Incluye 1 ensamble de caliper – LI y tornillería de montaje | S-35973-L | 6402220070 | 1 |
| | Incluye 1 ensamble de caliper – LD y tornillería de montaje | S-35973-R | 6402220080 | 1 |
| WABCO PAN22 | Incluye 1 ensamble de caliper – LI y tornillería de montaje | S-33648-2 | 6402250800 | 1 |
| | Incluye 1 ensamble de caliper – LD y tornillería de montaje | S-33648-3 | 6402250810 | 1 |
| WABCO PAN17 | Incluye 1 ensamble de caliper – LI y tornillería de montaje | S-39094-L | 40175072 | 1 |
| | Incluye 1 ensamble de caliper – LD y tornillería de montaje | S-39094-R | 40175073 | 1 |
| WABCO PAN19 | Incluye 1 ensamble de caliper – LI y tornillería de montaje | S-39093-L | 6401951010 | 1 |
| | Incluye 1 ensamble de caliper – LD y tornillería de montaje | S-39093-R | 6401951020 | 1 |
| Knorr Bendix ADB22X | Incluye 1 ensamble de caliper – LI y tornillería de montaje | S-33647-2 | 802985 | 1 |
| | Incluye 1 ensamble de caliper – LD y tornillería de montaje | S-33647-3 | 802984 | 1 |
| Haldex DB22LT | Incluye 1 ensamble de caliper y tornillería de montaje | S-35097-1 | 790-94025 | 2 |
| | Incluye 1 ensamble de caliper | S-30560-10 | 790-94025 | 2 |

NOTA: Los números de referencia cruzada incluyen solo el caliper

KITS DE TORNILLERÍA DE SUJECIÓN DE CALIPER (Solo Frenos de Disco)


| MARCA ADB | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | CANT. POR EJE |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Hendrickson MAXX22T™ | Incluye 12 tornillos y 12 rondanas | S-33649-5 | 1 |
| | Incluye 6 tornillos y 6 rondanas | S-33649-6 | 2 |
| WABCO PAN22 WABCO PAN19 Knorr Bendix ADB22X | Incluye 12 tornillos y 12 rondanas | S-33649-1 | 1 |
| | Incluye 6 tornillos y 6 rondanas | S-33649-2 | 2 |
| WABCO PAN17 | Incluye 12 tornillos y 12 rondanas | S-33649-7 | 1 |
| | Incluye 6 tornillos y 6 rondanas | S-33649-8 | 2 |


COMPONENTES DE CALIPER (Solo Frenos de Disco)

| MARCA ADB | DESCRIPCIÓN | CONTENIDO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Hendrickson MAXX22T™ | Kit Tornillo Guía | Incluye 1 tapón, 2 sello interno, 2 sello externo, 2 tornillos deslizables, 2 tapas metálicas, 2 tornillos y 3 bujes del perno guía | S-35303-4 | 6402229282 | 2 |
| | Kit Placa de Presión | Incluye 1 placa de presión | S-35303-9 | 6402229262 | 1 |
| | Kit de Aro Dentado WABCO | Incluye 1 aro dentado y 1 arandela de seguridad | S-39042 | 6629059202 | 2 |
| WABCO PAN22 WABCO PAN19 | Kit Tornillo Guía | Incluye 1 tapón, 1 funda, 2 sellos, 3 bujes, 2 tornillos, 2 tornillos y 2 tapas | S-32676-4 | 6402229212 | 2 |
| Hendrickson MAXX22T WABCO PAN22 WABCO PAN17 WABCO PAN 19 | Kit de Reemplazo de Empaque | Incluye 1 tapón, 1 sello interno y 1 funda | S-32676-3 | 6401759202 | 1 |
| WABCO PAN17 | Kit Tornillo Guía | Incluye 1 tapón, 1 tornillo, 2 sellos, 3 bujes, 2 tornillos, 2 tornillos y 2 tapas | S-36837-4 | 12999699VT | 1 |
| | Kit Placa de Presión | Incluye 1 placa de presión | S-36837-9 | 6401759402 | 1 |
| WABCO PAN19 | Kit Tornillo Guía | Incluye 1 tapón, 1 tornillo, 2 sellos, 3 bujes, 2 tornillos, 2 tornillos y 2 tapas | S-32676-4 | 6402259212 | 1 |
| | Kit Placa de Presión | Incluye 1 placa de presión | S-36838-9 | 6401959362 | 1 |
| Knorr Bendix ADB22X | Kit Splint | Incluye 25 clips de grapas | S-29152-4 | 803151 | Bulk |
| | Guía del Adaptador | Incluye 10 guías del adaptador | S-29152-5 | 802455 | Bulk |
| | Kit Botador / Funda | Incluye 2 botador, 1 ensamble de funda, 2 bujes del botador y 2 sellos internos | S-29152-6 | K092079 | 2 |
| | Tapa de Ajustador | Detección Sin Desgaste; Incluye 10 tapas del ajustador | S-29152-7 | 802643 | Bulk |
| | Kit de Perno Guía, Sello y Funda | Incluye 2 funda de aros de retención, 2 fundas internas, 1 buje de latón, 1 perno guía, 1 tornillo de caliper, 1 tapa, 1 camisa guía, 1 perno guía y 1 tapa | S-29152-9 | 803114 | 2 |
| | Grasa de Perno Guía | Grasa Blanca 8g | S-29152-12 | LL14525 | 2 |
| | | Grasa Blanca 500g | S-29152-13 | K021964 | Bulk |
| Tapón de Tornillo de Desbloqueo | Incluye 1 tapón | S-29152-19 | K034202 | 2 | |
| Haldex DB22LT | Kit de Grapas de Sujeción de Pastas | Incluye 1 clip de sujeción, 1 grapa de sujeción, 2 grapas de retención de pasta y 1 tornillo | S-30560-12 | 790-94897 | 2 |
| | Kit de Reparación de Flecha de Ajuste | Incluye 1 flecha de ajuste, 1 tapón y 1 sello radial | S-30560-13 | 790-94892 | 2 |

NOTA: Consulte la página 33 para ver los dibujos de los componentes del caliper (solo freno de disco).

CÁMARA DE FRENO



CÁMARA DE FRENO (Solo Frenos de Disco)

| MARCA ADB | MARCA DE CÁMARA | TAMAÑO DE CÁMARA | MODELO DE SUSPENSIÓN | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Hendrickson MAXX22T™ | TSE | 18 | AAT | Lado Izquierdo | S-38265-L | 18HSCLD2-4296 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38265-R | 18HSCLD2-4295 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38265-U | 18HSCLD2-4297 | 2 |
| | | 18 / 24 | AAT | Lado Izquierdo | S-38264-L | 1824TLD2H-4293 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38264-R | 1824TLD2H-4292 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38264-U | 1824TLD2H-4294 | 2 |
| | WABCO | 18 | AAT | Lado Izquierdo | S-34445-L | 4005120040 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-34445-R | 4005120050 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-34445-U | 4005120030 | 2 |
| | | 18 / 24 | AAT | Lado Izquierdo | S-38721-L | 9253470070 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38721-R | 9253470080 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38721-U | 9253470060 | 2 |




CÁMARA DE FRENO (Solo Frenos de Disco) – continuación

| MARCA ADB | MARCA DE CÁMARA | TAMAÑO DE CÁMARA | MODELO DE SUSPENSIÓN | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| WABCO PAN22 | TSE | 20 | AAT | Lado Izquierdo | S-38780-L | 20HSCLD2-4344 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38780-R | 20HSCLD2-4343 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38780-U | 20HSCLD2-4345 | 2 |
| | | 20 / 24 | AAT | Lado Izquierdo | S-38779-L | 2024TLD2H-4341 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38779-R | 2024TLD2H-4340 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38779-U | 2024TLD2H-4342 | 2 |
| | WABCO | 20 | AAT | Lado Izquierdo | S-32793-L | 4235051510 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-32793-R | 4235051500 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-32793-U | 4235051520 | 2 |
| | | 20 / 24 | AAT | Lado Izquierdo | S-38723-L | 9253800210 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38723-R | 9253800220 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38723-U | 9253800200 | 2 |
| Knorr Bendix ADB22X | Bendix | 18 / 24 | AAT | Lado Izquierdo | S-38105-L | K099771 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38105-R | K099772 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38105-U | K099773 | 2 |
| Haldex DB22LT | Haldex | 20 / 30 | AAT AANT AAL AAEDL AAEDT AANLS | Lado Izquierdo Lado Derecho Unidireccional | Pedido directamente de Haldex | - | - |
| WABCO PAN17 | WABCO | 20 / 24 | HT250UB | Lado Izquierdo | S-36215-L | 9253800250 | 1 |
| | | | | Lado Derecho | S-36215-R | 9253800240 | 1 |
| WABCO PAN19 | WABCO | 16 | AAT | Lado Izquierdo | S-37027-L | 4235040350 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-37027-R | 4235040360 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-37027-U | 4235040340 | 2 |
| | | 16 / 24 | AAT | Lado Izquierdo | S-37026-L | 9253840270 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-37026-R | 9253840280 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-37026-U | 9253840260 | 2 |

**CÁMARA DE FRENO** (Solo Frenos de Disco) – *continuación*

| MARCA ADB | MARCA DE CÁMARA | TAMAÑO DE CÁMARA | MODELO DE SUSPENSIÓN | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| WABCO PAN19 | WABCO | 16 | AAT | Lado Izquierdo | S-37027-L | 4235040350 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-37027-R | 4235040360 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-37027-U | 4235040340 | 2 |
| | | 16 / 24 | AAT | Lado Izquierdo | S-37026-L | 9253840270 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-37026-R | 9253840280 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-37026-U | 9253840260 | 2 |
| | TSE | 16 | AAT | Lado Izquierdo | S-38778-L | 16HSCLD2-4338 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38778-R | 16HSCLD2-4337 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38778-U | 16HSCLD2-4339 | 2 |
| | | 16 / 24 | AAL | Lado Izquierdo | S-38777-L | 1624TLD2H-4335 | 1 |
| | | | AANT | Lado Derecho | S-38777-R | 1624TLD2H-4334 | 1 |
| | | | AAL AAEDL AAEDT AANLS | Unidireccional | S-38777-U | 1624TLD2H-4336 | 2 |


SENSOR ABS



Sensor Recto



Sensor a 90 grados



SENSOR ABS - FRENO DE DISCO

| MARCA | TIPO DE SENSOR | LONGITUD DE CABLE | CAMISA DE SUJECIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Bendix | Recto (todos) | 78.7" | Meritor | S-22889-4 | 300087 | 1 |
| Haldex | Recto | 19.7" | Meritor | S-22889-1 | 364 528 001 | 1 |
| | | 78.7" | Meritor | S-22889-2 | 364 528 011 | 1 |
| Meritor WABCO | Recto | 39.4" | Meritor | S-22889-3 | 441 032 334 0 | 1 |


SENSOR ABS - FRENO DE TAMBOR

| MARCA | TIPO DE SENSOR | LONGITUD DE CABLE | CAMISA DE SUJECIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Bendix | Ángulo 90° (Est.) | 78.7" | Meritor | S-22889-14 | 300084 | 1 |
| | Ángulo 90° (Est.) | 14.84" | Bendix | S-22889-7 | 300083 | 1 |
| Haldex | Ángulo 90° (Est.) | 19.7" | Haldex | S-22889-6 | 364 094 001 | 1 |
| WABCO | Ángulo 90° (Est.) | 15.7" | Meritor | S-22889-8 | 441 032 8080 | 1 |
| | | 36.0" | Haldex | S-22889-11 | 441 032 8090 | 1 |

ABS Sensor Kits Contain: (1) sensor, (1) sleeve, (2) cinchos de nylon 4.5" y (1) cincho de nylon resistente a los rayos UV de 21"

Nota: Los números de referencia cruzada incluyen solo el sensor.

CUBREPOLVOS




KITS CUBREPOLVOS - FRENOS DE TAMBOR

| MODELOS DE SUSPENSIÓN | TAMAÑO DE FRENO | DIÁMETRO DEL EJE | NÚMERO DE PARTE | CANT. POR EJE | NOTAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VANTRAA [®] ULTRAA-K [®] INTRAAX [®] INTRAAX-SP TRLAXLE [®] CONNEX [™] | 16.5" | 5" | S-28500-1650 | 2 | Reemplaza S-23579/2 Incluye (1) cubrepolvos y tornillería |
| | | 5.75" LDA [™] | S-28500-1657 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos y tornillería |
| | 15" | 5" | S-28500-1550 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos y tornillería |
| CONNEX [™] ST | 16.5" | 5" | S-37611-1650L | 1 | Lado izquierdo; Incluye cubrepolvos superior e inferior, (2) tapones de puerto, (4) ensambles de tornillo y arandela y (4) tuercas de clip |
| | | | S-37611-1650R | 1 | Lado derecho; Incluye cubrepolvos superior e inferior, (2) tapones de puerto, (4) ensambles de tornillo y arandela y (4) tuercas de clip |
| | | | S-37610-500 | 2 | Incluye (2) tapones de puerto, (4) ensambles de tornillo y arandela y (4) tuercas de clip |

KITS CUBREPOLVOS - FRENOS DE DISCO

| MODELOS ADB | TAMAÑO DE FRENO | DIÁMETRO DEL EJE | NÚMERO DE PARTE | CANT. POR EJE | NOTAS |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Hendrickson MAXX22T [™] | 415mm | 5" & 5.75" LDA | S-35720-4415 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos atornillable y tornillería de montaje |
| | 415mm | 5" & 5.75" LDA | S-35720-1 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos atornillable |
| | 415mm | 5" & 5.75" LDA | S-35766-415 | 2 | Incluye tornillería para cubrepolvos atornillable |
| WABCO PAN22 Knorr Bendix ADB22X Haldex DB22LT | 430mm | 5" | S-28570-4350 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos de abrazadera y (1) abrazadera |
| | 430mm | 5.75" LDA | S-28570-4357 | 2 | |
| WABCO PAN22 Knorr Bendix ADB22X | 430mm | 5" & 5.75" LDA | S-36224-1 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos atornillable |
| | 430mm | 5" & 5.75" LDA | S-36224-4430 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos atornillable y tornillería |
| WABCO PAN17 | 325mm | 5" | S-36832-1 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos atornillable |
| | 325mm | 5" | S-36832-4325 | 2 | Incluye(1) cubrepolvos atornillable y tornillería de montaje |
| WABCO PAN19 | 375mm | 5" & 5.75" LDA | S-36224-2 | 2 | Incluye (1) cubrepolvos atornillable |
| | 375mm | 5" & 5.75" LDA | S-36224-4375 | 2 | Incluye(1) cubrepolvos atornillable y tornillería de montaje |

KITS DE TUERCAS DE EJE




KITS DE TUERCAS DE EJE

| TUERCA DE ESPIGA | ESPIGA | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE | NOTAS |
|----------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hendrickson PRECISION320 ^{®2} | HP | S-32844/2 | – | 2 | Incluye (1) tuerca de espiga, rondana y (2) tornillos |
| Hendrickson PRECISION240 ^{®3} | HN | S-33332/2 | – | 2 | |
| Hendrickson Tuerca de 3 Piezas | HN | S-20492/2 | – | 2 | Incluye (1) tuerca interna de eje, tuerca externa de eje, rondana de seguridad de eje y tornillo de seguridad |
| | HP | S-20475/2 | – | 2 | |
| STEMCO PRO-TORQ | HN | A-23851 | 4474743 | 2 | 1 tuerca de espiga |
| | HP | A-23852 | 4474723 | 2 | |

2. Consulte T77001 para conocer la compatibilidad de tapa de maza de los Sistemas de Tuercas de Espiga PRECISION320.

3. Consulte T77002 para conocer la compatibilidad de tapa de maza de los Sistemas de Tuercas de Espiga PRECISION240.

BALEROS




BALEROS

| MARCA | ESPIGA | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|--------|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| ZWZ | HN | Ensamble de Copa Interna y Cono | S-39011 | KHM218248-NA | 2 |
| | | Ensamble de Copa Externa y Cono | S-39012 | KHM212049-NA | 2 |
| | HP | Ensamble de Copa Interna y Cono | S-39010 | KHM518445-NA | 2 |
| | | Ensamble de Copa Externa y Cono | | | |
| Hyatt | HN | Ensamble de Copa Interna y Cono | S-32267-2 | SET414 | 2 |
| | | Ensamble de Copa Externa y Cono | S-32267-1 | SET413 | 2 |
| | HP | Ensamble de Copa Interna y Cono | S-32267-3 | SET415 | 2 |
| | | Ensamble de Copa Externa y Cono | | | 2 |
| Timken | HN | Ensamble de Copa Interna y Cono | S-37825 | SET441-900SA | 2 |
| | | Ensamble de Copa Externa y Cono | S-37826 | SET440-900SA | 2 |
| | HP | Ensamble de Copa Interna y Cono | S-37827 | SET444-900SA | 2 |
| | | Ensamble de Copa Externa y Cono | | | |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente baleros.

SELLOS




SELLOS

| MARCA | ESPIGA | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-----------------|--------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Federal Mogul | HN | S-27267-HN | M380025TX0 | 2 |
| | HP | S-27268-HP | M380065TX0 | 2 |
| STEMCO Guardian | HN | S-11571-HN | 307-0743 | 2 |
| | HP | A-14895 | 307-0723 | 2 |
| STEMCO Discover | HN | A-25538 | 373-0243 | 2 |
| | HP | A-25539 | 373-0223 | 2 |
| STEMCO Voyager | HN | A-25540 | 373-0143 | 2 |
| | HP | S-25541-HP | 373-0123 | 2 |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente sello.

MAZAS



MAZAS - ESPIGA HN (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA Y MATERIAL DE MAZA | PAQUETE RTR® | MARCA DE BALERO | MATERIAL DE RUEDA | TAMAÑO | TAMAÑO DE FRENO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ConMet Aluminio | Servicio Est. HVS® HXL3® HXL5® | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | C-22549-11 | 105775 |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-22549-12 | 105776 |
| | Servicio Est. HLS® HVS® | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" | C-22551-7 | 105769 |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-22551-8 | 105760 |
| | ConMet PreSet | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | C-24749-1 | 10082440 |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-24749-2 | 10082442 |
| | | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" | C-25548-1 | 10082446 |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-25548-2 | 10082448 |
| Walther EMC Dura-Light Hub® (ADI) | Servicio Est. HLS HVS HXL3 HXL5 | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | S-31906-1 | 10-00114M-102 |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-31906-2 | 10-00114M-101 |
| Webb Hierro Dúctil | Servicio Est. HLS HVS HXL7® | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | S-35216-1 | 20235--3T-73 |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-35216-2 | 20235--5T-73 |
| | | Timken | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | S-35216-3 | 20231--3T-73 |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-35216-4 | 20231--5T-73 |
| | Servicio Est. HLS HVS HXL3 HXL5 | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 12.25" × 7.5" | S-38163-1 | 20275--3T80-71 |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-381632 | 20275--5T80-71 |
| KIC Hierro Dúctil | Servicio Est. HXL3 HXL5 | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | S-34419-3 | HUB-01025FTY |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-34419-2 | HUB-01025FLTY |
| | Servicio Est. HXL5 | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 12.25" × 7.5" | C-37196-1 | HUB-00133FTY |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-37196-2 | HUB-00133FLTY |
| | Servicio Global | Est. | Acero | 10 Birlos × 335mm BC | 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | D-33466-1 | HUB-00108FTY |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | | D-33466-2 | HUB-00108FLTY |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente maza.

MAZAS - ESPIGA HP (Solo Frenos de Tambor)

| MARCA Y MATERIAL DE MAZA | PAQUETE RTR® | MARCA DE BALERO | MATERIAL DE RUEDA | TAMAÑO | TAMAÑO DE FRENO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| ConMet Aluminio | Servicio Est. HLS® HVS® HXL3® HXL5® HXL7® | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | C-23593-9 | 10001196 | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-23593-10 | 10001198 | |
| | | Timken | Acero | | | C-23593-17 | 10001190 | |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-23593-18 | 10001192 | |
| | Servicio Est. HLS HVS | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" | C-23373-3 | 106302 | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-23373-4 | 106304 | |
| | ConMet PreSet | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | C-25551-1 | 10082436 | |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-25551-2 | 10082438 | |
| | | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" | C-25550-1 | 10082443 | |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-25550-2 | 10082445 | |
| | Walther EMC Dura-Light Hub® (ADI) | Servicio Est. HLS HVS HXL3 HXL5 HXL7 | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | S-31905-1 | 10-00112M-102 |
| | | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-31905-2 | 10-0112M-101 |
| Webb Hierro Dúctil | Servicio Est. HLS HVS HXL3 HXL5 HXL7 | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | C-23593-5 | 23435--3T-73 | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-23593-6 | 23435--5T-73 | |
| | | Timken | Acero | | | C-23593-19 | 23431--3T-73 | |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-23593-20 | 23431--5T-73 | |
| | Servicio Est. HLS HVS HXL3 HXL5 | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 12.25" × 7.5" | S-38164-1 | 23475--3T80-71 | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-38164-2 | 23475--5T80-71 | |
| KIC Hierro Dúctil | Servicio Est. HXL3 HXL5 | Est. | Acero | 10 Birlos × 11.25" BC | 15" × 8-5/8" 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | S-34420-1 | HUB-01043FTY | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-34420-2 | HUB-01043FLTY | |
| | Servicio Est. HXL5 | Est. | Acero | 8 Birlos × 275mm BC | 12.25" × 7.5" | S-36163-1 | HUB-41045FTY | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-36163-2 | HUB-41045FLTY | |
| | Servicio Global | Est. | Acero | 10 Birlos × 335mm BC | 16.5" × 7" 16.5" × 8-5/8" | C-34758-1 | HUB-40310FTY | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | C-34758-2 | HUB-40310FLTY | |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y de referencia cruzada incluyen solamente maza.

ENSAMBLE DE MAZAS Y ROTOR - ESIPIGA HN (Solo Frenos de Disco)

| MARCA DE MAZA | MATERIAL DE MAZA | MARCA DE BALERO | MATERIAL DE RUEDA | MARCA DE ROTOR | TAMAÑO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA |
|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| ConMet PreSet | Aluminio | No | Acero | ConMet | 10 Birlos × 11.25" BC | D-28363-2 | 10082493 |
| | | No | Acero/Aluminio Aluminio | | | D-28363-1 | 10082494 |
| | Aluminio Estriado | No | Acero | Knorr-Bendix | | D-31179-2 | 10082497 |
| | | No | Acero/Aluminio Aluminio | | | D-31179-1 | 10082498 |
| Hendrickson | Hierro Dúctil | Est. | Acero | Hendrickson 430mm | | S-34576-1 | – |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-34576-2 | – |
| | | Timken | Acero | | | S-34576-3 | – |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-34576-4 | – |
| | | Est. | Acero | Hendrickson 325mm | S-37182-1 | – | |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | S-37182-2 | – | |
| | | | Acero | Hendrickson 375mm | S-36701-1 | – | |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | S-36701-2 | – | |
| ConMet | Hierro Dúctil | Est. | Acero | Knorr-Bendix | D-28596-31 | 10020523 | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | D-28596-32 | 10020522 | |
| Hendrickson | | Est. | Acero | WABCO | S-35025-1 | – | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | S-35025-2 | – | |
| | | Timken | Acero | | S-35025-3 | – | |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | S-35025-4 | – | |
| Walther EMC | | Dura-Light Hub® (ADI) | Est. | Acero | Hendrickson | S-38162-1 | 1000193m-172188 |
| | | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | S-38162-2 | 1000193m-171188 |
| | Timken | | Acero | S-38162-3 | | 1010193m-172188 | |
| | Timken | | Acero/Aluminio Aluminio | S-38162-4 | | 1010193m-171188 | |

NOTA: Los números de parte Hendrickson incluyen el ensamble de la maza, el ensamble del rotor y la tornillería. Los números de referencia cruzada incluyen solo la maza.

ENSAMBLE DE MAZAS Y ROTOR - ESIPIGA HP (Solo Frenos de Disco)

| MARCA DE MAZA | MATERIAL DE MAZA | MARCA DE BALERO | MATERIAL DE RUEDA | MARCA DE ROTOR | TAMAÑO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---|
| ConMet PreSet | Aluminio | No | Acero | ConMet | 10 Birlos × 11.25" BC | D-32014-2 | 10082491 | |
| | | No | Acero/Aluminio Aluminio | | | D-32014-1 | 10082492 | |
| | Aluminio Estriado | No | Acero | Knorr-Bendix | | D-31180-2 | 10082499 | |
| | | No | Acero/Aluminio Aluminio | | | D-31180-1 | 10082500 | |
| | Hierro Dúctil | Est. | Acero | | | D-28596-12 | 10082449 | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | | D-28596-11 | 10082450 | |
| Est. | | Acero | S-34577-1 | | | – | | |
| Est. | | Acero/Aluminio Aluminio | S-34577-2 | | | – | | |
| Hendrickson | Hierro Dúctil | Timken | Acero | Hendrickson 430mm | | S-34577-3 | – | |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | | S-34577-4 | – | |
| | | Est. | Acero | | | Hendrickson 375mm | S-36700-1 | – |
| | | | Acero/Aluminio Aluminio | | | | S-36700-2 | – |
| ConMet | Hierro Dúctil | Est. | Acero | Knorr-Bendix | D-28596-30 | 10012380 | | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | D-28596-29 | 10012381 | | |
| | | Timken | Acero | | D-28596-34 | 10012384 | | |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | D-28596-33 | 10012385 | | |
| Hendrickson | | Hierro Dúctil | Est. | Acero | WABCO | S-35026-1 | – | |
| | | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | S-35026-2 | – | |
| | | | Timken | Acero | | S-35026-3 | – | |
| | | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | S-35026-4 | – | |
| Walther EMC | Dura-Light Hub® (ADI) | Est. | Acero | Hendrickson | S-36697-1 | 1000187M-172188 | | |
| | | Est. | Acero/Aluminio Aluminio | | S-36697-2 | 1000187M-171188 | | |
| | | Timken | Acero | | S-36697-3 | 1010187M-172188 | | |
| | | Timken | Acero/Aluminio Aluminio | | S-36697-4 | 1010187M-171188 | | |

NOTA: Los números de parte Hendrickson incluyen el ensamble de la maza, el ensamble del rotor y la tornillería. Los números de referencia cruzada incluyen solo la maza.

KITS ROTOR Y TORNILLERÍA DE SUJECIÓN - WABCO, BENDIX Y HALDEX (Solo Frenos de Disco)

| MARCA ADB | DESCRIPCIÓN | CONTENIDO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| WABCO PAN22 | Hendrickson rotor de fundición 430mm | Incluye 1 Rotor de forma U, 10 tornillos y 10 rondanas | S-34172 | – | 2 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 20 tornillos y 20 rondanas | S-35210-3 | – | 1 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 10 tornillos y 10 rondanas | S-35210-4 | – | 2 |
| | Rotor plano ConMet | Incluye 1 rotor plano, 10 tornillos y 10 rondanas | S-36661-1 | 10016195 | 2 |
| | Kits de reemplazo de rotor - HN | Espiga HN; Incluye 1 rotor, 10 tornillos de rotor, 10 rondanas de rotor, 6 tornillos de caliper, 6 rondanas de caliper, 1 sello, 1 empaque, 6 tornillos de tapa de maza, 6 rondanas de tapa de maza, 2 tornillos cabeza de gota, 1 rondana de seguridad PRECISION240® y 1 paquete de Delo | S-37435-1 | – | 2 |
| | Kits de reemplazo de rotor - HP | Espiga HP; Incluye 1 rotor, 10 tornillos de rotor, 10 rondanas de rotor, 6 tornillos de caliper, 6 rondanas de caliper, 1 sello, 1 empaque, 6 tornillos de tapa de maza, 6 rondanas de tapa de maza, 2 tornillos cabeza de gota, 1 rondana de seguridad PRECISION320® y 1 paquete de Delo | S-37435-2 | – | 2 |
| Knorr Bendix ADB22X | Rotor estriado 430mm Knorr Bendix | Incluye 1 estriado rotor y tornillería | S-29152-17 | 802569 | 2 |
| | Rotor de fundición 430mm Knorr Bendix | Incluye 1 Rotor de forma U | S-32193 | K110358 | 2 |
| | Tornillos en pulgadas para rotor de forma U | Incluye 20 tornillos y 20 rondanas para Rotor de forma U | S-35210-1 | – | 1 |
| | Tornillos en pulgadas para rotor de forma U | Incluye 10 tornillos y 10 rondanas para Rotor de forma U | S-35210-2 | – | 2 |
| | Rotor plano ConMet | Incluye 1 rotor plano, 10 tornillos y 10 rondanas | S-36661-1 | 10016195 | 2 |
| | Kit tornillería para rotor estriado Knorr Bendix | Incluye 1 kit de tornillería Knorr Bendix | S-29152-18 | K037767 | 2 |
| Haldex DB22LT | Rotor de fundición 430mm Hendrickson | Incluye 1 Rotor de forma U, 10 tornillos y 10 rondanas | S-34172 | – | 2 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 20 tornillos y 20 rondanas | S-35210-3 | – | 1 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 10 tornillos y 10 rondanas | S-35210-4 | – | 2 |
| WABCO PAN17 | Rotor de fundición 325mm Hendrickson | Incluye 1 rotor y tornillería | S-33391 | – | 2 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 16 tornillos | S-35210-5 | – | 1 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 8 tornillos | S-35210-6 | – | 2 |
| WABCO PAN19 | Rotor de fundición 375mm Hendrickson | Incluye 1 rotor y tornillería | S-33389-1 | – | 2 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 20 tornillos y 20 rondanas | S-35210-3 | – | 1 |
| | Tornillos métricos para rotor de fundición | Incluye 10 tornillos y 10 rondanas | S-35210-4 | – | 2 |

NOTA: Hendrickson recomienda reemplazar los tornillos. Los números de referencia cruzada incluyen solo el rotor.




KITS ROTOR Y TORNILLERÍA DE SUJECIÓN - MAXX22T™ (Solo Frenos de Disco)

| MARCA ADB | MAZA | DESCRIPCIÓN | CONTENIDO | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Hendrickson MAXX22T™ | Dura-Light Hub® | Rotor Hendrickson, birlo corto | Incluye 1 rotor y 10 birlos cortos de rueda | S-37009-1 | 17-00188 | 2 |
| | | Rotor Hendrickson, birlo largo | Incluye 1 rotor y 10 birlos largos de rueda | S-37009-2 | 17-00188 | 2 |
| | | Birlo de rueda corto | 1 birlo de rueda corto | S-37024-1 | 02-00195 | 20 |
| | | Birlo de rueda largo | 1 birlo de rueda largo | S-37024-2 | 02-00175 | 20 |
| | Hierro Dúctil | Rotor WABCO | Incluye 1 rotor* | S-34471 | 6629056112 | 2 |
| | | Tornillos métricos para rotor de fundición MAXX22T | Incluye 20 tornillos y 20 rondanas | S-35210-3 | – | 1 |
| | | Tornillos métricos para rotor de fundición MAXX22T | Incluye 10 tornillos y 10 rondanas | S-35210-4 | – | 2 |
| | | Kit de reemplazo de rotor MAXX22T - HN | Espiga HN; Incluye 1 rotor, 10 tornillos de rotor, 10 rondanas de rotor, 6 tornillos de caliper, 6 rondanas de caliper, 1 sello, 1 empaque, 6 tornillos de tapa de maza, 6 rondanas de tapa de maza, 2 tornillos cabeza de gota, 1 rondana de seguridad PRECISION240® y 1 paquete de Delo | S-37434-1 | 6629056112 | 2 |
| | | Kit de reemplazo de rotor MAXX22T - HP | Espiga HP; Incluye 1 rotor, 10 tornillos de rotor, 10 rondanas de rotor, 6 tornillos de caliper, 6 rondanas de caliper, 1 sello, 1 empaque, 6 tornillos de tapa de maza, 6 rondanas de tapa de maza, 2 tornillos cabeza de gota, 1 rondana de seguridad PRECISION320® y 1 paquete de Delo | S-37434-2 | 6629056112 | 2 |

NOTA: Hendrickson recomienda reemplazar los tornillos.

*Los números de referencia cruzada incluyen solo el rotor, excepto 02-00195 y 02-00175.

TAPAS DE MAZA



REEMPLAZOS DE EQUIPO ORIGINAL HENDRICKSON

| PAQUETE RTR® | LLANTAS | TIPO DE LUBRICANTE | SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS | ESPIGA | NÚMERO DE PARTE |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| HXL7® | Sencilas Anchas Dual | Grasa Semi-Fluida | TIREMAAX® CP | HP | VS-32070-3 |
| | | | TIREMAAX PRO | | VS-32056-3 |
| | | | Ninguno | | S-34434 |
| HXL5® | | Grasa Semi-Fluida | TIREMAAX CP | HN | VS-32068-3 |
| | | | | HP | VS-32070-3 |
| | | | TIREMAAX PRO | HN | VS-32055-3 |
| | | | | HP | VS-32056-3 |
| | | | Ninguno | HN | S-33376 |
| | | | | HP | S-33377 |
| HXL3® | | Aceite | TIREMAAX CP | HN | VS-32068-1 |
| | | | | HP | VS-32070-1 |
| | | | TIREMAAX PRO | HN | VS-32055-1 |
| | HP | | | VS-32056-1 | |
| | Ninguno | | HN | S-34784 | |
| | | | HP | S-35943-1 | |
| Servicio Global HLS®* | Grasa | Ninguno | HN | S-27858 | |
| | Aceite | Ninguno | HP | S-27859 | |
| | | | HP | S-35943-3 | |
| Servicio Est. Servicio Global HLS ConMet Preset | Grasa Semi-Fluida | TIREMAAX CP | HN | VS-32068-3 | |
| | | | HP | VS-32070-3 | |
| | | TIREMAAX PRO | HN | VS-32055-3 | |
| | | | HP | VS-32056-3 | |
| Servicio Est. Servicio Global** HVS® ConMet Preset | Aceite | TIREMAAX CP | HN | VS-32068-1 | |
| | | | HP | VS-32070-1 | |
| | | TIREMAAX PRO | HN | VS-32055-1 | |
| | | | HP | VS-32056-1 | |

NOTA: los números de parte Hendrickson incluyen tapa de maza y empaque.

*HLS solo es una tapa de maza de grasa.

**Los tapa de maza de aceite Servicio Global solo están disponibles con Espiga HP.



REEMPLAZOS DE EQUIPO ORIGINAL DUAL DYNAMICS

| PAQUETE RTR® | LLANTAS | TIPO DE LUBRICANTE | SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS | ESPIGA | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| HXL7® | Sencillas Anchas Dual | Grasa Semi-Fluida | TIREMAAX® | HP | VS-31185 | – |
| HVS® | | Aceite | Ninguno | HN | C-28572 | 207-PSN |
| | | | | HP | C-28573 | 257-PSN |
| Servicio Est. | | Grasa Semi-Fluida | Ninguno | HN | C-29467 | 202-G |
| | | | | HP | C-29466 | 255-G |
| ConMet Preset | | Grasa Semi-Fluida | Ninguno | HN | C-25886 | 10018622 |
| | | | | HP | S-25888 | 10018621 |
| | | Aceite | Ninguno | HN | C-25885 | 106819 |
| | | | | HP | C-25887 | 106870 |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y los números de referencia cruzada para Dual Dynamics incluyen solo tapa de maza.

REEMPLAZOS DE EQUIPO ORIGINAL STEMCO ATORNILLABLE

| PAQUETE RTR | LLANTAS | TIPO DE LUBRICANTE | SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS | ESPIGA | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| Servicio Est. | Sencillas Anchas Dual | Grasa Semi-Fluida | TIREMAAX | HN | VS-31290 | 340-4307 |
| | | | | HP | VS-31291 | 340-4311 |
| | | Aceite | TIREMAAX | HN | VS-31292 | 343-4307 |
| | | | | HP | VS-31293 | 343-4311 |
| | | | TIREMAAX | HN | A-1974 | 343-4009 |
| | | | | HP | A-23406 | 343-4195 |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y los números de referencia cruzada para Stemco atornillable incluyen solo tapa de maza.

REEMPLAZOS DE EQUIPO ORIGINAL STEMCO SENTINEL

| PAQUETE RTR | LLANTAS | TIPO DE LUBRICANTE | SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS | ESPIGA | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| Servicio Est. | Sencillas Anchas Dual | Grasa Semi-Fluida | Ninguno | HN | S-23987 | 349-4009 |
| | | | | HP | A-23989 | 349-4195 |
| | | Aceite | Ninguno | HN | S-23986 | 348-5307 |
| | | | | HP | A-23988 | 348-5308 |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y los números de referencia cruzada para Stemco Sentinel incluyen solo tapa de maza.

| PAQUETE RTR | LLANTAS | TIPO DE LUBRICANTE | SISTEMA DE INFLADO DE LLANTAS | ESPIGA | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
| Servicio Global HLS | Sencillas Anchas Dual | Grasa Semi-Fluida | Ninguno | HN | S-27858 | HS009P |
| | | | | HP | S-27859 | HS164P |

NOTA: Los números de parte Hendrickson y los números de referencia cruzada para Stemco Sentinel incluyen solo tapa de maza.



TAPÓN DE TAPA DE MAZA

| MARCA DE TAPA DE MAZA | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA | CANT. POR EJE |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| STEMCO Atornillable | Tapón de hule de tapa de maza | S-26040 | 359-5990 | 2 |
| Dual Dynamics | Tapón ConMet Preset | S-30004 | DOP10162 | 2 |
| STEMCO Sentinel | Tapón de plástico de tapa de maza | S-26041 | 359-6103 | 2 |

KITS DE RECONSTRUCCIÓN HXL

| PAQUETE RTR® | ESPIGA | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | CANT. POR EJE | NOTAS |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HXL3® | HN | Tornillería de Sujeción de Tapa de Maza | S-37431-1 | 2 | Incluye (1) empaque, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reemplazo sello HXL | S-37432-3 | 2 | (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) PRECISION240® rondana de seguridad, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reconstrucción de maza | S-37433-3 | 2 | Incluye (1) juego de balero interno, (1) juego de balero externo, (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION240, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | HP | Tornillería de Sujeción de Tapa de Maza | S-37931-2 | 2 | Incluye (1) empaque, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reemplazo sello HXL | S-37432-4 | 2 | Incluye (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION320, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reconstrucción de maza | S-37433-4 | 2 | Incluye (1) juego de balero interno, (1) juego de balero externo, (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION320, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| HXL5® | HN | Tornillería de Sujeción de Tapa de Maza | S-37431-1 | 2 | Incluye (1) empaque, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reemplazo sello HXL | S-37432-1 | 2 | Incluye (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION240, (1) paquete de grasa delo, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reconstrucción de maza | S-37433-1 | 2 | Incluye (1) juego de balero interno, (1) juego de balero externo, (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION240, (1) paquete de grasa delo, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| HXL5 HXL7® | HP | Tornillería de Sujeción de Tapa de Maza | S-37431-2 | 2 | Incluye (1) empaque, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reemplazo sello HXL | S-37432-2 | 2 | Incluye (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION320®, (1) paquete de grasa delo, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| | | Kit de reconstrucción de maza | S-37433-2 | 2 | Incluye (2) juegos de baleros, (1) sello, (1) empaque, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION320, (1) paquete de grasa delo, (6) ensambles de tornillos y rondana |
| HXL3 HXL5 HXL7* | HN | Kits de ajuste de terminal de rueda HXL | S-39096-1 | 2 | Incluye (1) empaque, (6) ensambles de tornillos y rondana, (2) tornillos cabeza de gota, (1) PRECISION240 rondana de seguridad |
| | HP | | S-39096-2 | 2 | Incluye (1) empaque, (6) ensambles de tornillos y rondana, (2) tornillos cabeza de gota, (1) rondana de seguridad PRECISION320 |

*HXL7 solo en espiga HP


**HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO** (Solo Frenos de Disco)

| MARCA ADB | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | NÚMERO DE REFERENCIA CRUZADA |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Todas | Calibrador de desgaste de pasta y rotor | S-37430 | - |
| | Calibrador de juego axial HN | S-36710-1 | - |
| | Calibrador de juego axial HP | S-36710-2 | - |
| | Calibrador de juego axial HN y HP | S-36710-3 | - |
| | Indicador digital de juego axial | S-36706 | - |
| | Espejo de inspección | S-38040 | - |
| | Linterna de inspección | S-38180 | - |
| | Kit de inspección de pasta y rotor | S-38181 | - |
| Hendrickson MAXX22T™ | Incluye 1 herramienta de ajuste | S-32676-5 | 6401955222 |
| | Incluye 1 herramienta para MAXX22T | S-35303-6 | 6403225222 |
| | Llave española | S-38378 | - |
| WABCO PAN22 | Incluye 1 herramienta de ajuste | S-32676-5 | 6401955222 |
| | Incluye 1 herramienta para PAN22-1 | S-32676-6 | 6401955212 |
| | Llave española | S-38378 | - |
| Haldex DB22LT | Incluye 1 kit de herramientas de ensamble especial | S-30560-1 | 791-1000 |


CÓMO IDENTIFICAR UN SISTEMA DE FRENOS DE DISCO

Por favor revise las siguientes imágenes para conocer las placas de identificación e identificadores clave de MAXX22T™, WABCO PAN22, Knorr / Bendix ADB22X y Haldex DBT 22LT.

Hendrickson MAXX22T™




WABCO PAN22




CÓMO IDENTIFICAR UN SISTEMA DE FRENOS DE DISCO – continuación

Knorr Bendix ADB22X




Haldex DBT22LT







Detalle de Partes Hendrickson MAXX22™




Detalle de Partes WABCO PAN22



Detalle de Partes Knorr Bendix ADB22X





El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.

Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones aplicables de Hendrickson y deben ser aprobadas por el respectivo fabricante del vehículo con el vehículo en su configuración original tal como está construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades y operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.

Llame a Hendrickson al 442 296.3600 para obtener más información.



www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS

2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247)
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada

250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

Hendrickson Mexicana

Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués,
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

L949SP Rev I 03-19

© 2006 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

La información contenida en esta literatura era precisa en el momento de la publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se reflejan.

Impreso en México