

TIPS TÉCNICOS

JULIO 2014

 SISTEMAS DE VEHÍCULOS DE CAMIONES COMERCIALES

Ahora es aún mejor...

Buje Pivote QUIK-ALIGN® Nuevo y Mejorado

Durante el segundo trimestre del 2013, Sistemas de Suspensión Hendrickson para Camiones Comerciales presentó un buje pivote mejorado para suspensiones PRIMAAX EX/ PRIMAAX • FIREMAAX EX / FIREMAAX equipados en la producción de nuevos vehículos y como reemplazo de refacciones. Las mejoras de este **NUEVO** buje pivote QUIK-ALIGN® ofrecen mayor durabilidad.

El nuevo buje pivote se ve ligeramente diferente que el anterior con número de parte 58648-000. Sin embargo, el mismo procedimiento de reemplazo es utilizado para el buje pivote nuevo y el anterior.

Kits de Servicio para Buje Pivote QUIK-ALIGN ...

60632-020 y 60961-720 incluyen la tornillería necesaria para la correcta instalación del nuevo buje pivote. Esto ayuda a asegurar una adecuada fuerza de apriete con todos los componentes adyacentes y por consiguiente a un desempeño óptimo del buje. Vea en el reverso la nueva herramienta de Hendrickson para ambos bujes.

Utilice la nueva herramienta Hendrickson para buje pivote QUIK ALIGN No. 66086-203 para reemplazar ambos bujes (vea en el reverso).

Refiérase a las publicaciones técnicas Hendrickson correspondientes a PRIMAAX EX / PRIMAAX • FIREMAAX EX / FIREMAAX para instrucciones completas de servicio y seguridad disponibles en www.hendrickson-intl.com.

Se ve diferente

Funciona mejor

Se instala igual



Kit No. 60961-720 — Una terminal de rueda

Kit No. 60632-020 — Juego por eje

www.hendrickson-intl.com

 **HENDRICKSON**
The World Rides On Us™

Sólo hay una forma de asegurar el desempeño de su suspensión original... pregunte por partes originales Hendrickson.

Nueva Herramienta Excepcional – Ahorra Tiempo




Sistemas de Suspensión Hendrickson para Camiones Comerciales lanzó al mercado su nueva herramienta para bujes pivote QUIK-ALIGN No. 66086-203L para ayudar a su instalación en suspensiones PRIMAAX EX/ PRIMAAX • FIREMAAX EX / FIREMAAX. Ahorro en tiempo, ① el reemplazo puede ser directamente en el camión y ② la herramienta permite extraer el buje dañado del ensamble de viga "U" en el cilindro receptor, al mismo tiempo que el nuevo buje se está instalando. Utilice la nueva herramienta del buje pivote QUIK-ALIGN, ésta le ayuda a **AHORRAR TIEMPO**.

Ahorre tiempo – El reemplazo se puede llevar a cabo mientras el ensamble de la viga "U" está en el camión.

Ahorre más tiempo – La extracción e instalación del buje pivote se hace en un solo paso (procedimiento) con una llave de impacto de ¾".

Herramienta de buje pivote QUIK-ALIGN

Número de Parte 66086-203



NOTA

Aplique lubricante para chasis NLGI #2-EP en cada cara de las arandelas planas y el tornillo guía que actuará a lo largo del cilindro receptor.

Aplique lubricante P80 (incluido en los nuevos kits del Buje Pivote) en la cara de la pestaña penetrante y la parte exterior alrededor del NUEVO buje pivote.

PARTES ORIGINALES • AJUSTE ORIGINAL • DESEMPEÑO ORIGINAL



Preguntas Técnicas: 442.296.3600 (México) o correo electrónico: info-la@hendrickson-intl.com (México y Latin America)

Tips Técnicos de Camión

Hendrickson Mexicana, Circuito El Marqués Sur #29, Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

La información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de impresión. Cambios en la información pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos

© 2014 Hendrickson USA, L.L.C. Derechos Reservados